

PL - POLSKA WERSJA.....	2
EN - ENGLISH VERSION	8
CZ - ČESKÁ VERZE	14
DE - DEUTSCHE VERSION.....	19
EL - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ.....	24
ES - VERSIÓN EN ESPAÑOL.....	30
FR - VERSION FRANÇAISE.....	36
HU - MAGYAR VÁLTOZAT.....	42
IT - VERSIONE ITALIANA.....	48
LT - LIETUVIŠKA VERSIJA	54
LV - LATVIEŠU VERSIJA	60
NL - NEDERLANDSE VERSIE	66
PT - VERSÃO PORTUGUESA.....	72
RO - VERSIUNEA ROMÂNĂ	78
RU - РУССКАЯ ВЕРСИЯ.....	84
SK - SLOVENSKÁ VERZIA.....	90
UA - УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ	96



G81280

H50

Zgrzewarka-Zszywarka do plastiku 50W 200 zszywek

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

PL



Zgrzewarka-Zszywarka do plastiku 50W

UWAGA!

Zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowaj ją do dalszego użytkowania urządzenia.

PL

Wyprodukowano dla:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500

Radomsko

geko@geko.pl

www.geko.pl

Dziękujemy za zakup produktu Zgrzewarka-Zszywarka do plastiku marki GEKO oraz za okazane nam zaufanie.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa oraz procedury obsługi oraz konserwacji sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować, by móc korzystać z zawartych w niej wskazówek również w przyszłości. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku nie stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi oraz zasad bezpieczeństwa.

Wszystkie informacje i specyfikacje zawarte w niniejszej publikacji są oparte na aktualnych informacjach dostępnych w momencie oddania do druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie, bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań.

Żadna część tej publikacji nie może być powielana bez uzyskania pisemnej zgody. Niniejszą instrukcję należy traktować jako integralną część urządzenia i powinna zostać przekazana wraz z nim w przypadku jego odsprzedaży.



Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia prosimy zapoznać się z informacjami w Instrukcji i upewnić się, że są one dla Ciebie zrozumiałe. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga! Przed użyciem narzędzia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i o postępowanie zgodnie z podstawowymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osobistych. Instrukcję należy przechowywać tak aby była dostępna przez cały okres żywotności produktu.

1. Zachowuj porządek w miejscu pracy, zmniejsza to ryzyko wypadku.
2. Upewnij się, że środowisko pracy jest odpowiednie. Unikaj miejsc wilgotnych lub mokrych. Nie używaj narzędzia w okolicach substancji łatwopalnych.
3. Podczas przenoszenia narzędzia, nie ciągnij za kabel zasilający ani nie dopuść do jego kontaktu z źródłem ciepła lub olejem.
4. Podczas pracy na zewnątrz, używaj przedłużaczy dopasowanych do parametrów urządzenia.
5. Unikaj kontaktu ciała z elementami uziemiającymi, takimi jak rury, piece lub lodówki, aby uniknąć porażenia prądem.
6. Zadbaj o bezpieczeństwo dzieci i innych osób, trzymając narzędzie oraz kabel zasilający poza ich zasięgiem. Po zakończeniu użytkowania, odłącz je od źródła zasilania i umieść w miejscu niedostępnym dla dzieci.
7. Używaj stałego mocowania obrabianego przedmiotu. Nie trzymaj przedmiotu w nieosłoniętej ręce.
8. Należy często starannie sprawdzać urządzenie pod kątem śladów zużycia lub uszkodzeń. Podczas pracy należy zachować stabilną pozycję i równowagę.
9. Należy regularnie wykonywać prace konserwacyjne związane z narzędziem, zgodnie z instrukcją. Zwracaj uwagę na stan przewodu zasilającego. Jeśli jest uszkodzony, natychmiast go wymień. Utrzymuj grot suchy i czysty.
10. Przed użyciem narzędzia sprawdź, czy nie jest uszkodzone, oraz czy wszystkie części są prawidłowo zamocowane.

11. Przy podłączaniu zasilania, upewnij się, że narzędzie jest wyłączone. Przy wymianie części lub montowaniu zszywek wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający.
12. Użycie nieodpowiednich części zamiennych może skutkować uszkodzeniem urządzenia. Należy stosować oryginalne części zgodnie ze specyfikacją.
13. Korzystaj z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, unikaj przeciążenia, aby zachować jego deklarowaną wydajność i bezpieczeństwo użytkowania.
14. W przypadku długotrwałej pracy używaj środków ochrony indywidualnej, takich jak okulary ochronne i nauszники.
15. Produkt wyposażony jest w funkcję ochrony przed przegrzaniem, która automatycznie wyłączy narzędzie w przypadku przegrzania, a następnie po ochłodzeniu umożliwi kontynuację pracy.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA

1. Dobierz odpowiednie źródło zasilania, o napięciu zgodnym z parametrami technicznymi narzędzia.
2. Podczas korzystania ze zszywarki na wysokości, zawsze trzymaj narzędzie w ręku.
3. Nie odkładaj narzędzia, dopóki całkowicie nie ostygnie.



Stosuj okulary ochronne

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie kieruj grotu zszywarki bezpośrednio w kierunku ludzi i zwierząt.
2. Nie używaj narzędzia w pobliżu substancji łatwopalnych.
3. Nie dotykaj grotu zszywarki podczas korzystania lub tuż po użyciu urządzenia. Grot narzędzia powinien być utrzymany w czystości
4. Grot zszywarki do spawania tworzyw sztucznych musi być utrzymywany suchy.
5. Przed magazynowaniem zszywarki, upewnij się że jest całkowicie ostudzona.

FUNKCJE ZSZYWARKI DO TWORZYW SZTUCZNYCH

Funkcja 1: Spawanie tworzyw sztucznych (bez użycia zszywek) wypełnianie spoin, naprawa otworów oraz eliminacja szpar.


Funkcja 2: Montaż zszywek. Za pomocą różnych zszywek można naprawić długie i krótkie pęknięcia o poziomej lub pionowej orientacji.

Funkcja 3: Obróbka termiczna. Poprzez obróbkę na gorąco można dokonać korekty drobnych niedoskonałości na powierzchniach z tworzywa sztucznego

Funkcja 4: Cięcie na gorąco. Urządzenia można używać do cięcia w płaszczyźnie lub do uszczelniania elementów z tworzywa sztucznego.



Funkcja 5: Spawanie cyną. Nagrzewanie/chłodzenie jest szybsze, bardziej wydajne i bardziej energooszczędne niż w przypadku standardowych lutownic.

DOBÓR ZSZYWEK DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW



Opatentowany projekt zszywki,
usuń wystającą część ręcznie

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA



UWAGA

Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi lub cechujące się brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub poinstruowano je o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i rozumieją one wiążące się z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela lub równie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

INSTRUKCJA

1. Po zainstalowaniu zszywki na grocie, podłącz urządzenie do zasilania i podgrzej przez 5 sekund. Następnie wciśnij nagrzaną zszywkę w naprawiany element. Zwolnij przełącznik, poczekaj 45 sekund aby zszywane miejsce lekko ostygło i wyciągnij zszywarę. Zszywka zostanie w plastiku.
2. Po zainstalowaniu noża zgrzewającą, podłącz urządzenie do zasilania i podgrzej przez 15 sekund, aby ogrzać i wyrównać plastikowe elementy, które mają być naprawione. Po zakończeniu procesu podgrzewania i wyrównywania, odczekaj 45 sekund, po czym można przystąpić do innych prac naprawczych na tym elemencie.
3. Nóż zgrzewający jest odpowiedni do zszywarki o dużej mocy DN-B100, ale nie jest kompatybilny ze zszywarą o niskiej mocy DHS0.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania: 230V;
Moc: 50 W;
Maksymalna temperatura: 600°C;
Długość kabla zasilającego: 155cm;
Czas nagrzewania zszywek: 3s;
Z podświetleniem LED.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych). Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami bytowymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 23

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Zgrzewarka-Zszywarka do plastiku 50W 200 zszywek, Typ: G81280, Model: H50

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:

- 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej,
- 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (przekształcenie)

oraz norm EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1 :2019, EN 60335-1:2012+A15:2021 jest zgodny z certyfikatami typu WE

- nr ANG2303273861 z dnia 27.03.2023

- nr ANG2303273862 z dnia 27.03.2023

wydanych przez Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd., Room 2F292, Gushu Huating, No.38, Gushu First Road, Guxing. Community, Xixiang Street, Bao 'an District, Shenzhen.

Web: www.ang-lab.com., 0755-23307487

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej odpowiada:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

Plastic welding gun kit 50W

Translation of the original Operating Instructions

EN

Plastic welding gun kit 50W

IMPORTANT INFORMATION!

Read before use and retain for future reference.

EN

Made for:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500

Radomsko

geko@geko.pl

www.geko.pl

Thank you for purchasing the GEKO plastic welding machine and for your trust.

This manual contains information on safety rules and procedures for operating and maintaining the equipment. Please read the instruction manual carefully before starting work. Please keep this manual for future reference. The manufacturer is not responsible for accidents or damages resulting from non-compliance with this manual and safety rules.

All information and specifications contained in this publication are based on the current information available at the time of going to press. We reserve the right to make changes at any time without notice and without obligation.

No part of this publication may be reproduced without written permission. This manual should be treated as an integral part of the device and should be transferred with it in the event of its resale.

SAFETY RULES

Attention! Before using the tool, please read this manual carefully and follow basic safety guidelines to minimize the risk of fire, electric shock and personal injury. The manual should be kept so that it is available throughout the life of the product.

1. Keep your work area tidy, it reduces the risk of an accident.
2. Make sure the working environment is suitable. Avoid damp or wet places. Do not use the tool near flammable substances.
3. When carrying the tool, do not pull the power cord or allow it to come into contact with heat or oil.
4. When working outdoors, use extension cords that are rated for the machine.
5. Avoid body contact with grounding elements such as pipes, ovens or refrigerators to avoid electric shock.
6. Keep children and others safe by keeping the tool and power cord out of their reach. After use, disconnect it from the power source and keep it out of the reach of children.
7. Use fixed workpiece clamping. Do not hold an object in your bare hand.
8. Carefully check the device frequently for signs of wear or damage. Maintain a stable position and balance while working.
9. Regularly perform maintenance on the tool as instructed. Pay attention to the condition of the power cord. If it is damaged, replace it immediately. Keep the tip dry and clean.
10. Before using the tool, check that it is not damaged and that all parts are properly attached.
11. When connecting power, make sure the tool is turned off. When replacing parts or installing staples, turn off the power and disconnect the power cord.
12. The use of unsuitable spare parts may result in damage to the device. Use genuine parts as specified.
13. Use the device for its intended purpose, avoid overloading to maintain its declared efficiency and safety of use.
14. Use personal protective equipment, such as safety glasses and ear muffs, when working for long periods of time.
15. The product is equipped with an overheat protection function that will automatically turn off the tool in the event of overheating, and then allow you to continue working when it cools down.

USER SAFETY

1. Select a suitable power source with a compatible voltage with the technical parameters of the tool.



Wear goggles
when using the
tool

2. When using the stapler at height, always hold tool in hand.
3. Do not put the tool down until it has completely cooled down.

PRECAUTIONS

1. Do not point the stapler head directly at people or animals.
2. Do not use the tool near flammable substances.
3. Do not touch the stapler tip while using or just after using the device. The tip of the tool should be kept clean
4. The tip of the plastic welding stapler must be kept dry.
5. Before storing the stapler, make sure it is completely cooled down.

PLASTIC STAPLER FUNCTIONS

Function 1: Welding of plastics (without the use of staples), filling joints, repairing holes and eliminating gaps.


Function 2: Staple installation. Using different staples, you can repair long and short cracks with a horizontal or vertical orientation.

Feature 3: Heat treatment. Small imperfections on plastic surfaces can be corrected by hot working.

Feature 4: Hot cutting. The device can be used for flush cutting or for sealing plastic parts. Feature


5: Tin Welding Heating up/cooling is faster, more efficient and more energy efficient than standard soldering irons.

SELECTION OF WELDING NAILS FOR PLASTI WELDING



Patented staple design, remove
the protruding part by hand

MAIN USE



COMMENTS

The appliance can be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance of the device should not be performed by children. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized representative or an equally qualified person in order to avoid a hazard.

INSTRUCTION

1. After installing the staple on the tip, connect the device to the power supply and heat it for 5 seconds. Then press the hot staple into the repaired element. Release the switch, wait 45 seconds for the stitching area to cool slightly, and pull out the stapler. The staple will stay in the plastic.
2. After installing the welding knife, connect the device to the power supply and heat it for 15 seconds to heat and align the plastic parts to be repaired. After the heating and leveling process is complete, wait 45 seconds before proceeding with any other repair work on this component.
3. The sealing knife is suitable for DH-B100 high-power stapler, but not compatible with DHS0 low-power stapler.

TECHNICAL DATA
Supply voltage: 230V;
Power: 50 W;
Maximum temperature: 600°C;
Length of the power cord: 155cm;
Staple warm-up time: 3s;
With LED.



The last two digits of the year of affixing the CE marking - 23

EC DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declares with full responsibility that:

Welder-stapler for plastic 50W 200 staples, Type: G81280, Model: H50

meets the requirements of the European Parliament and the Council:

- 2014/30/EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility,

- 2014/35/EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits (recast)

and standards EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 60335-1: 2012+A15:2021 complies with EC type certificates

- No. ANG2303273861 of March 27, 2023

- No. ANG2303273862 of March 27, 2023

issued by Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd., Room 2F292, Gushu Huating, No.38, Gushu First Road, Guxing. Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen. Web: www.ang-lab.com, 0755-23307487

This EC Declaration of Conformity loses its validity if the product is altered or modified without the manufacturer's consent.

Responsible for the preparation and storage of technical documentation:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Place and date of issue

Larysa Kowalczyk

Surname, first name and position of the authorized person

Svačovací sešíváčka na plastové sponky 50W

Překlad originálního návodu k obsluze

CZ

Svačovací sešíváčka na plastové sponky

DŮLEŽITÉ INFORMACE!

Před použitím si přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

CZ

Vyrobena pro:
GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500
Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Upozornění: Před použitím náradí si pečlivě přečtete tento návod. a dodržujte základní bezpečnostní pokyny, abyste minimalizovali riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Tento návod si uschovejte, abyste jej měli k dispozici po celou dobu životnosti výrobku.

1. Udržujte svůj pracovní prostor v pořádku, snížíte tím riziko nehod.
2. Ujistěte se, že je pracovní prostředí vhodné. Vyhýbejte se vlhkým nebo mokřým místům. Nepoužívejte náradí v blízkosti horlavých látek.
3. Při přenášení náradí netahejte za napájecí kabel a nedovolte, aby se dostal do kontaktu se zdrojem tepla nebo olejem.
4. Při práci venku používejte prodlužovací kabely odpovídající parametrům náradí.
5. Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými součástmi, jako jsou potrubí, sporáky nebo chladničky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
6. Zajistěte bezpečnost dětí a ostatních osob tím, že náradí a napájecí kabel uchováte mimo jejich dosah. Po ukončení používání náradí odpojte od zdroje napájení a umístěte jej mimo dosah dětí.
7. Používejte pevný držák obrobků. Nedržte obrobek v nechráněné ruce.
8. Stroj často pečlivě kontrolujte, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Při práci udržujte stabilní polohu a rovnováhu.
9. Provádějte pravidelnou údržbu náradí v souladu s návodem k použití. Věnujte pozornost stavu napájecího kabelu. Pokud je poškozeny, okamžitě jej vyměňte. Udržujte nůž v suchu a čistotě.
10. Před použitím náradí zkontrolujte, zda není poškozeno a zda jsou všechny díly správně namontovány.
11. Při připojování napájení se ujistěte, že je náradí vypnuté. Při výměně dílů nebo instalaci sponek vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.
12. Použití nevhodných náhradních dílů může vést k poškození náradí. Používejte originální díly v souladu s technickými údaji.
13. Používejte stroj k určenému účelu, vyvarujte se pretěžování, aby byl zachován jeho deklarovaný výkon a bezpečné používání.
14. Při dlouhodobé práci používejte osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a chrániče sluchu.
15. Výrobek je vybaven funkcí ochrany proti prehrátí, která v případě prehrátí náradí automaticky vypne a po vychladnutí umožní pokračovat v práci.

BEZPEČNOST UŽIVATELE

1. Zvolte vhodný zdroj napájení s napětím odpovídajícím technickým parametrům náradí.
2. Při použití sešíváčky ve výšce držte nástroj vždy v ruce.
3. Neodkládejte náradí, dokud zcela nevychladne.



Používejte ochranné brýle

BEZPEČNOSTNÍ OPATNENÍ

1. Nemiňte sešivacím nožem přímo na lidi nebo zvířata.
2. Nepoužívejte náradí v blízkosti horlavých látek.

3. Nedotýkejte se čepele sešíváčky během používání nástroje nebo těsně po něm. Udržujte čepel náradí v čistotě
4. Čepel plastové svářečky musí být udržována v suchu.
5. Před uložením sešíváčky se ujistěte, že je zcela vychladlá.

FUNKCE PLASTOVÉ SEŠÍVAČKY

Funkce 1: Svarování plastů (bez sponek) vyplňování spojů, opravy děr a odstraňování trhlin.


Funkce 2: Montáž sponek. Pomocí různých sponek lze opravit dlouhé i krátké trhliny s horizontální nebo vertikální orientací.

Funkce 3: Tepelné zpracování. Tepelným zpracováním lze opravit drobné nedokonalosti na plastových površích.

Funkce 4: Rezání za tepla. Stroj lze použít k rezání v rovině nebo k utésňování plastových dílů.

Funkce 5: Svarování cínu Zahrívání/chlazení je rychlejší, účinnější a energeticky úspornější než u standardních páječek.


VÝBĚR SPONEK PRO SPOJOVÁNÍ DÍLŮ



Patentovaná konstrukce sponky,
ruční odstranění vyčnívající části

PRÍKLADY APLIKACÍ

Nárazník



Židle



Vybavení



Nástroje



POZNÁMKY

Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho autorizovaným zástupcem nebo stejně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

INSTRUKCE

1. Po instalaci sponky na čepel připojte jednotku k napájení a zahrívejte ji po dobu 5 sekund. Poté zahrátou sponku zatlačte do opravovaného dílu. Uvolněte spínač, počkejte 45 sekund, až sešívání oblastí mírně vychladne, a sešíváčku vyjměte. Sešíváčka zůstane v plastu.
2. Po instalaci sešívacího nože připojte prstoj k napájení a zahrívejte jej po dobu 15 sekund, aby se opravovaný plast zahrál a vyrovnal. Po dokončení procesu zahrívání a vyrovnání počkejte 45 sekund a poté můžete pokračovat v dalších opravách součástí.
3. Těsnicí nůž je vhodný pro sešíváčku DH-B100 s vysokým výkonem, ale není kompatibilní se sešíváčkou DHS0 s nízkým výkonem.

TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí: 230V;
Výkon: SOW;
Maximální teplota: 600°C;
Délka napájecího kabelu: 155 cm;
Doba zahčívání sponek: 3s;
S LED.



Poslední dvě číslice roku připojení označení CE - 23

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Svačovací sešíváčka na plastové sponky 50W 200, Typ: G81280, Model: H50

splňuje požadavky Evropského parlamentu a Rady:

- 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se elektromagnetické kompatibility,

- 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se dodávání elektrického zařízení určeného pro použití v určitých mezích napětí na
trh (prepracované znění)

a normy EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019, EN 60335-1 2012+A15:2021 vyhovuje typovým certifikátům ES
—č. ANG2303273861 ze dne 27. března 2023

—č. ANG2303273862 ze dne 27. března 2023

vydal Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd., místnost 2F292, Gushu Huating, č. 38,
Gushu First Road, Guxing. Komunita, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen. Web:
www.ang-lab.com., 0755-23307487

Toto ES prohlášení o shodě pozbývá platnosti, pokud je výrobek změněn nebo upraven bez
souhlasu výrobce.

Zodpovědnost za přípravu a uložení technické dokumentace:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Místo a datum vydání

Larysa Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



G81280

H50

Schweißstacker für Kunststoffklammern 50W

Übersetzung der Originalanleitung

DE



Schweißstacker für Kunststoffklammern 50W

AUFMERKSAMKEIT!

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung und bewahren Sie es für die zukünftige Verwendung des Geräts auf.

DE

Hergestellt für:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500

Radomsko

geko@geko.pl

www.geko.pl

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Werkzeug verwenden, und befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien, um das Risiko von Bränden, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu minimieren. Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie während der gesamten Lebensdauer des Produkts zugänglich ist.

1. Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsumgebung geeignet ist. Vermeiden Sie feuchte oder nasse Orte. Verwenden Sie das Werkzeug nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen.
2. Beim Transport des Werkzeugs ziehen Sie nicht am Netzkabel und lassen Sie es nicht mit einer Wärmequelle oder Öl in Kontakt kommen.
3. Bei der Arbeit im Freien verwenden Sie Verlängerungskabel, die den Spezifikationen des Geräts entsprechen.
4. Vermeiden Sie den Kontakt des Körpers mit geerdeten Elementen wie Rohren, Öfen oder Kühlschränken, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
5. Achten Sie auf die Sicherheit von Kindern und anderen Personen, indem Sie das Werkzeug und das Netzkabel außerhalb ihrer Reichweite halten. Nach Gebrauch vom Stromnetz trennen und an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.
6. Verwenden Sie eine feste Halterung für das zu bearbeitende Objekt. Halten Sie das Objekt nicht mit einer ungeschützten Hand.
7. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig sorgfältig auf Verschleiß oder Beschädigungen. Halten Sie während der Arbeit eine stabile Position und Balance.
8. Führen Sie regelmäßig Wartungsarbeiten am Werkzeug gemäß der Anleitung durch. Achten Sie auf den Zustand des Netzkabels. Wenn es beschädigt ist, ersetzen Sie es sofort. Halten Sie die Spitze trocken und sauber.
9. Überprüfen Sie vor der Verwendung des Werkzeugs, ob es beschädigt ist und ob alle Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
10. Beim Anschluss der Stromversorgung stellen Sie sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet ist. Bei Teileaustausch oder Montage von Klammern, trennen Sie die Stromversorgung und das Netzkabel.
11. Die Verwendung von ungeeigneten Ersatzteilen kann zu Schäden am Gerät führen. Verwenden Sie Originalteile gemäß den Spezifikationen.
12. Verwenden Sie das Gerät entsprechend seiner Bestimmung, vermeiden Sie Überlastung, um die deklarierte Leistung und Sicherheit zu erhalten.
13. Bei längerer Arbeit verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung wie Schutzbrillen und Gehörschutz.
14. Das Produkt ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Werkzeug im Falle einer Überhitzung automatisch abschaltet und nach dem Abkühlen die Fortsetzung der Arbeit ermöglicht.

SICHERHEIT DES BENUTZERS

Wählen Sie eine geeignete Stromquelle mit einer Spannung aus, die den technischen Parametern des Werkzeugs entspricht.

2. Wenn Sie den Tacker in der Höhe verwenden, halten Sie das Werkzeug immer in der Hand.
3. Legen Sie das Werkzeug nicht ab, bevor es vollständig abgekühlt ist.



Tragen Sie Schutzbrillen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Richten Sie die Spitze des Tackers nicht direkt auf Menschen oder Tiere.
2. Verwenden Sie das Werkzeug nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen.
3. Berühren Sie die Spitze des Tackers nicht während der Verwendung oder unmittelbar nach der Verwendung des Geräts. Die Spitze des Werkzeugs sollte sauber gehalten werden.
4. Die Spitze des Kunststoffschweißstackers muss trocken gehalten werden.
5. Bevor Sie den Tacker lagern, stellen Sie sicher, dass er vollständig abgekühlt ist..


FUNKTIONEN DES KUNSTSTOFFTACKERS

Funktion 1: Kunststoffschweißen (ohne Klammern), Füllen von Fugen, Reparatur von Löchern und Beseitigung von Spalten.

Funktion 2: Klammermontage. Mit verschiedenen Klammern können lange und kurze Risse in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung repariert werden.


Funktion 3: Thermische Bearbeitung. Durch Heißbearbeitung können kleine Unvollkommenheiten auf Kunststoffoberflächen korrigiert werden.

Funktion 4: Heißschneiden. Das Gerät kann zum Schneiden in der Ebene oder zum Versiegeln von Kunststoffelementen verwendet werden.



ANWENDUNGSBEISPIELE


Stoßstang



Stuhl



Ventilatoren



Schere



HINWEISE

Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, die an Erfahrung und Wissen fehlen, dürfen das Gerät verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen für die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Geräts sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Vertreter oder einer ebenso qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

ANLEITUNG

1. Nachdem die Klammer an der Spitze installiert ist, schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und heizen Sie es für 5 Sekunden auf. Drücken Sie dann die erhitzte Klammer in das zu reparierende Element. Lassen Sie den Schalter los, warten Sie 45 Sekunden, damit die genähte Stelle leicht abkühlt, und ziehen Sie den Tacker heraus. Die Klammer bleibt im Kunststoff stecken.
2. Nachdem das Schweißmesser installiert ist, schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und heizen Sie es für 15 Sekunden auf, um die Kunststoffelemente, die repariert werden sollen, zu erhitzen und auszurichten. Nach Abschluss des Aufheiz- und Ausrichtungsprozesses warten Sie 45 Sekunden, danach können Sie mit weiteren Reparaturarbeiten an diesem Element beginnen.
3. Das Schweißmesser ist geeignet für den Hochleistungs-Tacker DH-B100, ist jedoch nicht kompatibel mit dem Niedrigleistungs-Tacker DHS0.

TECHNISCHE PARAMETER
Netzspannung: 230V;
Leistung: SOW;
Maximale Temperatur: 600°C;
Délka napájecího kabelu: 155 cm;
Heißklammerheizzeit: 3s;
Mit LEDs.



Die letzten beiden Ziffern des Jahres der Anbringung
der CE-Kennzeichnung - 23

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
erklärt mit voller Verantwortung, dass:

Schweißstacker für Kunststoffklammern 50W 200, Typ: G81280, Modell: H50

erfüllt die Anforderungen des Europäischen Parlaments und des Rates:

- 2014/30/EU vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zur elektromagnetischen Verträglichkeit,
- 2014/35/EU vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Geräte auf dem Markt, die zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen bestimmt sind (überarbeitete Fassung) und Normen EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 60335-1 2012 +A15:2021 entspricht den EG-Typenzertifikaten

—Nr. ANG2303273861 vom 27. März 2023

—Nr. ANG2303273862 vom 27. März 2023

herausgegeben von Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd., Raum 2F292, Gushu Huating, Nr. 38, Gushu First Road, Guxing. Gemeinde, Xixiang Street, Bezirk Bao'an, Shenzhen. Web: www.ang-lab.com, 0755-23307487

Diese EG-Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung des Herstellers verändert oder modifiziert wird.

Zodpovědnost za přípravu a uložení technické dokumentace:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Místo a datum vydání

Larysa Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

Συγκολλητής-συρραπτικό για πλαστικό 50W

Μετάφραση των αρχικών Οδηγιών Λειτουργίας

EL

Συγκολλητής-συρραπτικό για πλαστικό 50W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!

Διαβάστε πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

EL

Κατασκευασμένο για :

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
geko@geko.pl www.geko.pl

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της μηχανής συγκόλλησης πλαστικών GEKO και για την εμπιστοσύνη σας.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες ασφαλείας για τη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν ξεκινήσετε την εργασία. Παρακαλώ κρατήστε αυτό εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ατυχήματα ή ζημιές που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με το παρόν εγχειρίδιο και τους κανόνες ασφαλείας.

Όλες οι πληροφορίες και οι προδιαγραφές που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα πληροφορία που είναι διαθέσιμες τη στιγμή που θα πατηστείτε. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς υποχρέωση.

Κανένα μέρος αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς γραπτή άδεια. Αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και θα πρέπει να μεταφέρεται μαζί της σε περίπτωση μεταπώλησής της.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσοχή! Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Το εγχειρίδιο θα πρέπει να φυλάσσεται έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

1. Διατηρήστε τον χώρο εργασίας σας τακτοποιημένο, μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον εργασίας είναι κατάλληλο. Αποφύγετε τα υγρά ή υγρά μέρη. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτες ουσίες.
3. Όταν μεταφέρετε το εργαλείο, μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος και μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με θερμότητα ή λάδι.
4. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε καλώδια επέκτασης που προορίζονται για το μηχάνημα.
5. Αποφύγετε την επαφή του σώματος με στοιχεία γείωσης όπως σωλήνες, φούρνους ή ψυγεία για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
6. Κρατήστε τα παιδιά και τους άλλους ασφαλείς κρατώντας το εργαλείο και το καλώδιο ρεύματος μακριά τους. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος και κρατήστε το μακριά από παιδιά.
7. Χρησιμοποιήστε σταθερή σύσφιξη τεμαχίου εργασίας. Μην κρατάτε ένα αντικείμενο στο γυμνό σας χέρι.
8. Ελέγχετε προσεκτικά τη συσκευή συχνά για σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Διατηρήστε σταθερή θέση και ισορροπία κατά την εργασία.
9. Εκτελείτε τακτικά συντήρηση του εργαλείου σύμφωνα με τις οδηγίες. Προσέξτε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν είναι κατεστραμμένο, αντικαταστήστε το αμέσως. Διατηρήστε το άκρο στεγνό και καθαρό.
10. Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν στερεωθεί σωστά.
11. Όταν συνδέετε το ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο. Κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή την εγκατάσταση συρραπτικών, απενεργοποιήστε το ρεύμα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
12. Η χρήση ακατάλληλων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε γνήσια ανταλλακτικά όπως ορίζεται.
13. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για τον προορισμό της, αποφύγετε την υπερφόρτωση για να διατηρήσετε τη δηλωμένη αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια χρήσης της.
14. Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γυαλιά ασφαλείας και ωτοασπίδες, όταν εργάζεστε λίρες χρονικές περιόδους.
15. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση που θα απενεργοποιήσει αυτόματα το εργαλείο σε περίπτωση υπερθέρμανσης και στη συνέχεια θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε να εργάζεστε όταν κρυώσει.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ



1. Επιλέξτε μια κατάλληλη πηγή ρεύματος με συμβατή τάση με τις τεχνικές παραμέτρους του εργαλείου
2. Όταν χρησιμοποιείτε το συρραπτικό σε ύψος, κρατάτε πάντα το εργαλείο στο χέρι.
2. Μην αφήνετε το εργαλείο κάτω μέχρι να κρυώσει τελείως.

Φοράτε γυαλιά
όταν
χρησιμοποιούμε
το εργαλείο

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Μην στρέφετε την κεφαλή του συρραπτικού απευθείας σε ανθρώπους ή ζώα.
2. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτες ουσίες.
3. Μην αγγίζετε το άκρο του συρραπτικού κατά τη χρήση ή αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής. Η άκρη του εργαλείου πρέπει να διατηρείται καθαρή
4. Η άκρη του πλαστικού συρραπτικού συγκόλλησης πρέπει να διατηρείται στεγνή.
5. Πριν αποθηκεύσετε το συρραπτικό, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς.

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ




Λειτουργία 1: Συγκόλληση πλαστικών (χωρίς τη χρήση συνδετήρων), πλήρωση αρμών, επισκευή οπών και εξάλειψη κενών.

Λειτουργία 2: Εγκατάσταση συρραπτικών. Χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συνδετήρες, μπορείτε να επιδιορθώσετε μεγάλες και κοντές ρωγμές με οριζόντιο ή κάθετο προσανατολισμό.

Χαρακτηριστικό 3: Θερμική επεξεργασία. Μικρές ατέλειες σε πλαστικές επιφάνειες μπορούν να διορθωθούν με θερμή επεξεργασία .


Χαρακτηριστικό 4: Θερμή κοπή. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χωνευτή κοπή ή για σφράγιση πλαστικών εξαρτημάτων. Χαρακτηριστικό 5: Συγκόλληση με κασσίτερο Η θέρμανση/ψύξη είναι ταχύτερη, πιο αποτελεσματική και πιο ενεργειακά αποδοτική από τυποποιημένα κολλητήρια.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΡΦΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΗ Γ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ



Πατενταρισμένο σχέδιο
συνδετήρων, αφαιρέστε το
προεξέχον μέρος με το χέρι

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ



Ανεμιστήρας



Scissors



ΣΧΟΛΙΑ

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή από εξίσου ειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

ΕΝΤΟΛΗ

1. Αφού τοποθετήσετε το συρραπτικό στο άκρο, συνδέστε τη συσκευή στο τροφοδοτικό και θερμάνετε για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, πιέστε το ζεστό συρραπτικό στο επισκευασμένο στοιχείο. Αφήστε το διακόπτη, περιμένετε 45 δευτερόλεπτα για να κρυώσει ελαφρά η περιοχή ραφής και τραβήξτε προς τα έξω το συρραπτικό. Το συρραπτικό θα παραμείνει στο πλαστικό.
2. Αφού τοποθετήσετε το μαχαίρι συγκόλλησης, συνδέστε τη συσκευή στο τροφοδοτικό και θερμάνετε για 15 δευτερόλεπτα για να θερμανθεί και να ευθυγραμμιστεί τα πλαστικά μέρη που πρόκειται να επισκευαστούν. Μετά τη διαδικασία θέρμανσης και ισοπέδωσης έχει ολοκληρωθεί, περιμένετε 45 δευτερόλεπτα πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επισκευής σε αυτό το εξάρτημα.
3. Το μαχαίρι στεγανοποίησης είναι κατάλληλο για συρραπτικό υψηλής ισχύος DH-B100, αλλά δεν είναι συμβατό με συρραπτικό χαμηλής ισχύος DHS0.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Προμήθεια δυναμικό: 230V;
Εξουσία: 50 W;
Ανώτατο όριο θερμοκρασία: 600°C;
Μήκος του ο εξουσία κορδόνι: 155 cm;
Κύριο προϊόν ζέσταμα φορά: 3s;
Με LED.



Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους σήμανσης CE - 23
ΕC ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

δηλώνει με γεμάτος ευθύνη ότι:

Συρραπτικό συγκόλλησης για πλαστικά συρραπτικά 50 W 200, Τύπος: G81280, Μοντέλο: H50

συναντά ο απαιτήσεις του ο ευρωπαϊκός Κοινοβούλιο και ο Συμβούλιο:

-2014/30/ΕΕ του 26 Φεβρουάριος 2014 επί ο εναρμόνιση του ο νόμους του ο Μέλος κράτη που σχετίζονται να ηλεκτρομαγνητικός αρμονία,

-2014/35/ΕΕ του 26 Φεβρουάριος 2014 επί ο εναρμόνιση του ο νόμους του ο Μέλος κράτη που σχετίζονται να ο κατασκευή διαθέσιμος επί ο αγορά του ηλεκτρικός εξοπλισμός σχεδιασμένο για χρήση εντός ορισμένων δυναμικό όρια (ανάπλαση)

και πρότυπα EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014- 2:2021, EN IEC 61000- 3-

2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 60335-1: 2012+A15:2021 συμμορφώνεται με

EC τύπος δηλώνει

- Οχι. ANG2303273861 του Πορεία 27, 2023

- Οχι. ANG2303273862 του Πορεία 27, 2023

εκδοθείς με Shenzhen STL Δοκιμές Τεχνολογία Co., Ε.Π.Ε., Δωμάτιο 2F292, Γκουσού Huating, No.38, Gushu Πρώτα Δρόμος, Guxing. Κοινότητα, Xixiang Δρόμος, Bao'an Περιοχή, Shenzhen. Ιστότοπος: www.ang-lab.com., 0755- 23307487

Αυτή η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ χάνει την ισχύ της εάν το προϊόν αλλάξει ή ανακατασκευαστεί χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή.

Τα ακόλουθα είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία και την αποθήκευση της τεχνικής τεκμηρίωσης:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Larysa Kowalczyk

Θέση και ημερομηνία
του ζήτημα

Επώνυμο, όνομα και θέση του εξουσιοδοτημένου προσώπου



G81280

H50

Soldadora-grapadora para plástico 50W

Traducción del manual de instrucciones original

ES



Soldadora-grapadora para plástico 50W

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Lea antes de usar y consérvelo para futuras consultas.

ES

Hecho para:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
geko@geko. pl www.geko.pl

Gracias por adquirir la máquina de soldar plástico GEKO y por su confianza.

Este manual contiene información sobre las normas y procedimientos de seguridad para la operación y el mantenimiento del equipo. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de comenzar a trabajar. Conserve este manual.

Conserve este manual para futuras consultas. El fabricante no se responsabiliza de accidentes ni daños derivados del incumplimiento de este manual y de las normas de seguridad.

Toda la información y especificaciones contenidas en esta publicación se basan en la información actual.

Información disponible al momento de la impresión. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin compromiso.

No se puede reproducir ninguna parte de esta publicación sin autorización escrita. Este manual debe considerarse parte integral del dispositivo y debe transferirse junto con él en caso de reventa.

NORMAS DE SEGURIDAD

¡Atención! Antes de usar la herramienta, lea atentamente este manual y siga las normas básicas de seguridad para minimizar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales. Conserve el manual de forma que esté disponible durante toda la vida útil del producto.

1. Mantenga su área de trabajo ordenada, reduce el riesgo de accidente.
2. Asegúrese de que el entorno de trabajo sea adecuado. Evite lugares húmedos o mojados. No utilice la herramienta cerca de sustancias inflamables.
3. Al transportar la herramienta, no tire del cable de alimentación ni permita que entre en contacto con calor o aceite.
4. Cuando trabaje al aire libre, utilice cables de extensión adecuados para la máquina.
5. Evite el contacto del cuerpo con elementos de puesta a tierra como tuberías, hornos o refrigeradores para evitar descargas eléctricas.
6. Mantenga la herramienta y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños y otras personas para mayor seguridad. Después de usarla, desconéctela de la fuente de alimentación y manténgala fuera del alcance de los niños.
7. Utilice una sujeción fija para la pieza de trabajo. No sujete ningún objeto con las manos desnudas.
8. Revise el dispositivo con frecuencia para detectar signos de desgaste o daños. Mantenga una posición estable y el equilibrio al trabajar.
9. Realice el mantenimiento de la herramienta regularmente según las instrucciones. Preste atención al estado del cable de alimentación. Si está dañado, reemplácelo inmediatamente. Mantenga la punta seca y limpia.
10. Antes de utilizar la herramienta, compruebe que no esté dañada y que todas las piezas estén correctamente fijadas.
11. Al conectar la alimentación, asegúrese de que la herramienta esté apagada. Al reemplazar piezas o instalar grapas, apague la herramienta y desconecte el cable de alimentación.
12. El uso de repuestos inadecuados puede dañar el dispositivo. Utilice repuestos originales según las especificaciones.
13. Utilice el dispositivo para el fin previsto, evite sobrecargarlo para mantener su eficiencia declarada y seguridad de uso.
14. Utilice equipos de protección personal, como gafas de seguridad y orejeras, cuando trabaje para largos periodos de tiempo.
15. El producto está equipado con una función de protección contra sobrecalentamiento que apagará automáticamente la herramienta en caso de sobrecalentamiento y luego le permitirá continuar trabajando cuando se enfríe.

SEGURIDAD DEL USUARIO



Use gafas protectoras al utilizar la herramienta

1. Seleccione una fuente de alimentación adecuada con un voltaje compatible con los parámetros técnicos de la herramienta.
2. Al utilizar la grapadora en altura, sujete siempre la herramienta en la mano.
2. No deje la herramienta hasta que se haya enfriado completamente.

PRECAUCIONES

1. No apunte la cabeza de la grapadora directamente hacia personas o animales.
2. No utilice la herramienta cerca de sustancias inflamables.
3. No toque la punta de la grapadora mientras la usa ni justo después de usarla. La punta de la herramienta debe mantenerse limpia.
4. La punta de la grapadora de soldadura de plástico debe mantenerse seca.
5. Antes de guardar la grapadora, asegúrese de que esté completamente fría.

FUNCIONES DE LA GRAPADORA DE PLÁSTICO

Función 1: Soldadura de plásticos (sin uso de grapas), relleno de juntas, reparación de agujeros y eliminación de huecos.

Función 2: Instalación con grapas. Con diferentes grapas, puede reparar grietas largas y cortas, tanto horizontales como verticales.



Característica 3: Tratamiento térmico. Las pequeñas imperfecciones en las superficies plásticas pueden corregirse mediante el trabajo en caliente.

Característica 4: Corte en caliente. El dispositivo se puede utilizar para cortes al ras o para sellar piezas de plástico.

Característica 5: Soldadura de estaño. El calentamiento/enfriamiento es más rápido, eficiente y energéticamente eficiente que...



Soldadores estándar.

DE SOLDADURA PARA PLÁSTICO SOLDADURA



Diseño de grapa patentado, retire la parte que sobresale con la mano.

USO PRINCIPAL



COMENTARIOS

El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su representante autorizado o una persona igualmente cualificada para evitar riesgos.

INSTRUCCIÓN

1. Después de instalar la grapa en la punta, conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y caliéntelo durante 5 segundos. Luego, presione la grapa caliente contra el elemento reparado. Suelte el interruptor, espere 45 segundos a que la zona de costura se enfríe un poco y extraiga la grapadora. La grapa permanecerá en el plástico.
2. Tras instalar la cuchilla de soldadura, conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y caliéntelo durante 15 segundos para calentar y alinear las piezas de plástico a reparar. Tras el proceso de calentamiento y nivelación.
Una vez completado, espere 45 segundos antes de continuar con cualquier otro trabajo de reparación en este componente.
3. La cuchilla de sellado es adecuada para la grapadora de alta potencia DH-B100, pero no es compatible con la grapadora de baja potencia DHS0.

TÉCNICO DATOS
Suministrar Voltaje: 230 V;
Fuerza: 50 O;
Máximo temperatura: 600°C;
Longitud de el fuerza cable: 155cm;
Grapa calentamiento tiempo: 3 segundos;
Con LED.

Los dos últimos dígitos del año del mercado CE - 23 **CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declara con pleno responsabilidad eso:

Soldadora-grapadora para plástico 50 W 200 grapas, Tipo: G81280, Modelo: H50

se reúne el requisitos de el europeo Parlamento y el Concejo:

-2014/30/UE de 26 Febrero 2014 en el armonización de el leyes de el Miembro Estados relacionados a electromagnético compatibilidad,

-2014/35/UE de 26 Febrero 2014 en el armonización de el leyes de el Miembro Estados relacionados a el haciendo disponible en el mercado de eléctrico equipo diseñado para usar dentro de ciertos Voltaje límites (nuevo reparto de papeles)

y estándares ES CEI 55014-1 :2021, ES CEI 55014-2 :2021, ES CEI 61000- 3-

2:2019+A1:2021, ES 61000-3-3:2013+A1:2019, ES 60335-1: 2012+A15:2021 cumple con CE tipo certificados

- No. ANG2303273861 de Marzo 27, 2023

- No. ANG2303273862 de Marzo 27, 2023

emitido por Shenzhen STL Pruebas Tecnología Co., Limitado., Habitación 2F292, Gushu Huating, N.º 38, Gushu Primero Camino, Guxing. Comunidad, Xixiang Calle, Bao'an Distrito, Shenzhen. Web: www.ang-lab.com, 0755-23307487

Esta Declaración de conformidad UE pierde su validez si el producto ha sido modificado o reconstruido sin el consentimiento del fabricante.

El responsable de la preparación y almacenamiento de la documentación técnica es:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.



Kietlin, 04.09.2023

Larysa Kowalczyk

Lugar y fecha de
asunto

Apellido, nombre y cargo de la persona autorizada



G81280

H50

Soudeuse-agrafeuse pour plastique 50W

Traduction du mode d'emploi original

FR



Soudeuse-agrafeuse pour plastique 50W

INFORMATIONS IMPORTANTES!

Lire avant utilisation et conserver pour référence ultérieure.

FR

Conçu pour:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

geko@geko. pl www.geko.pl

Merci d'avoir acheté la machine à souder plastique GEKO et pour votre confiance.

Ce manuel contient des informations sur les règles et procédures de sécurité relatives à l'utilisation et à l'entretien de l'équipement. Veuillez le lire attentivement avant de commencer à travailler. Veuillez le conserver.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accident ou de dommage résultant du non-respect de ce manuel et des règles de sécurité.

Toutes les informations et spécifications contenues dans cette publication sont basées sur les Informations disponibles au moment de la mise sous presse. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis et sans obligation.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans autorisation écrite. Ce manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de l'appareil et doit être transféré avec lui en cas de revente.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Attention! Avant d'utiliser l'outil, veuillez lire attentivement ce manuel et respecter les consignes de sécurité élémentaires afin de minimiser les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. Ce manuel doit être conservé à portée de main pendant toute la durée de vie du produit.

1. Gardez votre espace de travail bien rangé, cela réduit les risques d'accident.
2. Assurez-vous que l'environnement de travail est adapté. Évitez les endroits humides ou mouillés. N'utilisez pas l'outil à proximité de substances inflammables.
3. Lorsque vous transportez l'outil, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne le laissez pas entrer en contact avec de la chaleur ou de l'huile.
4. Lorsque vous travaillez à l'extérieur, utilisez des rallonges adaptées à la machine.
5. Évitez tout contact du corps avec des éléments de mise à la terre tels que des tuyaux, des fours ou des réfrigérateurs pour éviter les chocs électriques.
6. Assurez la sécurité des enfants et des autres personnes en gardant l'outil et son cordon d'alimentation hors de leur portée. Après utilisation, débranchez-le de la prise secteur et tenez-le hors de portée des enfants.
7. Utiliser un serrage fixe de la pièce. Ne pas tenir d'objet à main nue.
8. Vérifiez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Maintenez une position stable et un bon équilibre pendant le travail.
9. Effectuez régulièrement l'entretien de l'outil conformément aux instructions. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. S'il est endommagé, remplacez-le immédiatement. Gardez la pointe sèche et propre.
10. Avant d'utiliser l'outil, vérifiez qu'il n'est pas endommagé et que toutes les pièces sont correctement fixées.
11. Lors du branchement de l'alimentation, assurez-vous que l'outil est hors tension. Lors du remplacement de pièces ou de l'installation d'agrafes, coupez l'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation.
12. L'utilisation de pièces de rechange inadaptées peut endommager l'appareil. Utilisez des pièces d'origine, comme indiqué.
13. Utiliser l'appareil conformément à sa destination, éviter toute surcharge afin de maintenir son efficacité déclarée et sa sécurité d'utilisation.
14. Utilisez un équipement de protection individuelle, tel que des lunettes de sécurité et des cache-oreilles, lorsque vous travaillez pour de longues périodes de temps.
15. Le produit est équipé d'une fonction de protection contre la surchauffe qui éteindra automatiquement l'outil en cas de surchauffe, puis vous permettra de continuer à travailler lorsqu'il aura refroidi.

SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

1. Sélectionnez une source d'alimentation appropriée avec une tension compatible avec les paramètres techniques de l'outil
2. Lorsque vous utilisez l'agrafeuse en hauteur, tenez toujours l'outil en main.
2. Ne posez pas l'outil tant qu'il n'est pas complètement refroidi.



Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'outil

PRÉCAUTIONS

1. Ne pointez pas la tête de l'agrafeuse directement vers des personnes ou des animaux.
2. N'utilisez pas l'outil à proximité de substances inflammables.
3. Ne touchez pas l'extrémité de l'agrafeuse pendant ou juste après son utilisation. L'extrémité de l'outil doit être maintenue propre.
4. La pointe de l'agrafeuse à souder en plastique doit être maintenue sèche.
5. Avant de ranger l'agrafeuse, assurez-vous qu'elle est complètement refroidie.

FONCTIONS DE L'AGRAFEUSE EN PLASTIQUE

Fonction 1 : Soudage de matières plastiques (sans utilisation d'agrafes), remplissage de joints, réparation de trous et élimination de vides.

Fonction 2 : Pose d'agrafes. Grâce à différentes agrafes, vous pouvez réparer des fissures longues et courtes, horizontales ou verticales.

Fonctionnalité 3 : Traitement thermique. Les petites imperfections sur les surfaces plastiques peuvent être corrigées par un travail à chaud.

Fonctionnalité 4 : Découpe à chaud. L'appareil peut être utilisé pour la découpe à ras ou pour l'étanchéité de pièces en plastique.



Fonctionnalité 5 : Soudage à l'étain. Le chauffage/refroidissement est plus rapide, plus efficace et plus économe en énergie que fers à souder standards.

SÉLECTION DE CLOUS À SOUDER POUR PLASTIQUE SOUDAGE



Conception d'agrafe brevetée, retirez la partie saillante à la main

UTILISATION PRINCIPALE



COMMENTAIRES

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant agréé ou une personne de qualification équivalente afin d'éviter tout danger.

INSTRUCTION

1. Après avoir installé l'agrafe sur la pointe, branchez l'appareil sur secteur et chauffez-le pendant 5 secondes. Ensuite, enfoncez l'agrafe chaude dans l'élément réparé. Relâchez l'interrupteur, attendez 45 secondes que la zone de couture refroidisse légèrement, puis retirez l'agrafeuse. L'agrafe restera dans le plastique.
2. Après avoir installé le couteau de soudage, branchez l'appareil sur secteur et chauffez-le pendant 15 secondes pour chauffer et aligner les pièces en plastique à réparer. Après le chauffage et le nivellement, est terminée, attendez 45 secondes avant de procéder à tout autre travail de réparation sur ce composant.
3. Le couteau à sceller convient à l'agrafeuse haute puissance DH-B100, mais n'est pas compatible avec l'agrafeuse basse puissance DHS0.

TECHNIQUE DONNÉES
Fournir tension: 230V;
Pouvoir: 50 O;
Maximum température: 600°C;
Longueur de le pouvoir corde: 155 cm;
Agrafe réchauffer temps: 3s;
Avec LED.



Les deux derniers chiffres de l'année du marquage CE - 23

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

déclare avec complet responsabilité que:

Soudeuse-agrafeuse pour plastique 50W 200 agrafes, Type: G81280, Modèle: H50

rencontre le exigences de le européen Parlement et le Conseil:

-2014/30/UE de 26 Février 2014 sur le harmonisation de le lois de le Membre États relatifs à électromagnétique compatibilité,

-2014/35/UE de 26 Février 2014 sur le harmonisation de le lois de le Membre États relatifs à le fabrication disponible sur le marché de électrique équipement conçu pour utiliser dans certaines limites tension limites (refonte)

et normes FR CEI 55014- 1:2021, FR CEI 55014- 2:2021, FR CEI 61000- 3-

2:2019+A1:2021, FR 61000-3-3:2013+A1:2019, FR 60335-1: 2012+A15:2021 conforme avec CE taper certificats

- Non. ANG2303273861 de Mars 27, 2023

- Non. ANG2303273862 de Mars 27, 2023

émis par Shenzhen STL Essai Technologie Co., Ltd., Chambre 2F292, Gushu Huating, N° 38, Gushu D'abord Route, Guxing. Communauté, Xixiang Rue, Bao'an District, Shenzhen.

Site Web : www.ang-lab.com., 0755- 23307487

Cette déclaration de conformité UE confirme sa validité même si le produit a été modifié ou repensé sans le consentement du fabricant.

Les personnes suivantes sont responsables de la préparation et du stockage de la documentation technique :

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Larysa Kowalczyk

Lieu et date de
problème

Nom, prénom et fonction de la personne autorisée

Hegesztő-tűző 50 W-os műanyaghoz

Az eredeti használati utasítás fordítása

HU

Hegesztő-tűzőgép műanyaghoz 50W

FONTOS INFORMÁCIÓK!

Használat előtt olvassa el, és őrizze meg későbbi használatra.

HU

Készült:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
geko@geko.pl www.geko.pl

Köszönjük, hogy megvásárolta a GEKO műanyag hegesztőgépet és a bizalmát.

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a berendezés üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó biztonsági szabályokról és eljárásokról. Kérjük, a munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Kérem, tartsa meg ezt

kézikönyvet későbbi használatra. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv és a biztonsági szabályok be nem tartásából eredő balesetekért vagy károkért.

A kiadványban található összes információ és specifikáció az aktuálisan érvényes nyomdába kerüléskor rendelkezésre álló információk. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés és kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat hajtsunk végre.

A kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható írásos engedély nélkül. Ezt a kézikönyvet a készülék szerves részeként kell kezelni, és továbbértékesítés esetén vele együtt át kell adni.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Figyelem! A szerszám használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse az alapvető biztonsági előírásokat a tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának minimalizálása érdekében. A kézikönyvet úgy kell megőrizni, hogy a termék teljes élettartama alatt elérhető legyen.

1. Tartsa rendben a munkaterületet, ez csökkenti a balesetveszélyt.
2. Győződjön meg arról, hogy a munkakörnyezet megfelelő. Kerülje a nedves vagy nedves helyeket. Ne használja a szerszámot gyúlékony anyagok közelében.
3. A szerszám szállítása közben ne húzza meg a tápkábelt, és ne hagyja, hogy hővel vagy olajjal érintkezzen.
4. Ha szabadban dolgozik, használjon a géphez tervezett hosszabbítót.
5. Az áramütés elkerülése érdekében kerülje a test érintkezését a földelő elemekkel, például csövekkel, sütőkkel vagy hűtőszekrényekkel.
6. Óvja a gyermekeket és másokat úgy, hogy a szerszámot és a tápkábelt távol tartsa tőlük. Használat után húzza ki az áramforrásból, és tartsa távol a gyermekektől.
7. Használjon rögzített munkadarab rögzítést. Ne tartson tárgyat a puszta kézzel.
8. Gondosan ellenőrizze gyakran a készüléket, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés jele. Munka közben tartsa meg a stabil pozíciót és az egyensúlyt.
9. Rendszeresen végezzen karbantartást a szerszámon az utasításoknak megfelelően. Ügyeljen a tápkábel állapotára. Ha megsérült, azonnal cserélje ki. Tartsa a hegyet szárazon és tisztán.
10. A szerszám használata előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e, és minden alkatrész megfelelően van-e rögzítve.
11. Az áramellátás csatlakoztatásakor győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva. Alkatrészek cseréjekor vagy kapcsok behelyezésekor kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
12. A nem megfelelő alkatrészek használata a készülék károsodását okozhatja. Használjon eredeti alkatrészeket az előírásoknak megfelelően.
13. Használja a készüléket rendeltetésszerűen, kerülje a túlterhelést a deklarált hatékonyság és használati biztonság megőrzése érdekében.
14. Munka közben használjon személyi védőfelszerelést, például védőszemüveget és fültokot a megfelelő időre.
15. A termék túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve, amely túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a szerszámot, majd lehűlés után lehetővé teszi a munka folytatását.

FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁG



Viseljen
védőszemüveget
amikor a szerszámot

1. Válasszon megfelelő áramforrást a szerszám műszaki paramétereivel kompatibilis feszültséggel
2. Ha a tűzőgépet magasban használja, mindig tartsa a szerszámot a kezében.
2. Ne tegye le a szerszámot, amíg az teljesen ki nem hűlt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ne irányítsa a tűzőfejet közvetlenül emberekre vagy állatokra.
2. Ne használja a szerszámot gyúlékony anyagok közelében.
3. Ne érintse meg a tűző hegyét a készülék használata közben vagy közvetlenül a használata után.
A szerszám hegyét tisztán kell tartani
4. A műanyag hegesztő tűzőgép hegyét szárazon kell tartani.
5. A tűzőgép tárolása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen kihűlt.

MŰANYAG TŰZŐ FUNKCIÓK



1. funkció: Műanyagok hegesztése (kapcsok használata nélkül), hézagok kitöltése, lyukak javítása és rések megszüntetése.
2. funkció: tűzőkapcsok telepítése. Különböző kapcsok segítségével vízszintes vagy függőleges irányban kijavíthatja a hosszú és rövid repedéseket.
3. jellemző: Hőkezelés. A műanyag felületek apró hibái melegmunkával javíthatók .
4. jellemző: Melegvágás. A készülék síkvágásra vagy műanyag alkatrészek tömítésére használható.
5. jellemző: Ónhegesztés A felfűtés/hűtés gyorsabb, hatékonyabb és energiatakarékosabb, mint szabványos forrasztópákák.

HEGESZTŐSZÖGEK VÁLASZTÁSA MŰANYAGHOZ C HEGESZTÉS



Szabadalmaztatott kapcsos
kivitel, kézzel távolítsa el a kiálló
részt

FŐ FELHASZNÁLÁS



MEGJEGYZÉSEK

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak meghatalmazott képviselőjének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

OKTATÁS

1. Miután felhelyezte a tűzőkapcsot a hegyre, csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és melegítse 5 másodpercig. Ezután nyomja be a forró tűzőkapcsot a javított elembe. Engedje el a kapcsolót, várjon 45 másodpercet, amíg az öltésterület kissé lehűl, majd húzza ki a tűzőt. A kapocs a műanyagban marad.
2. A hegesztőkés felszerelése után csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és 15 másodpercig melegítse a javítandó műanyag alkatrészek felmelegítéséhez és beigazításához. A fűtési és szintezési folyamat után befejeződött, várjon 45 másodpercet, mielőtt bármilyen más javítási munkát folytatna ezen a komponensen.
3. A tömítőkés alkalmas DH-B100 nagy teljesítményű tűzőgéphez, de nem kompatibilis a DHS0 kis teljesítményű tűzőgéppel.

MŰSZAKI ADAT
Kínálat feszültség: 230V;
Hatalom: 50 W;
Maximális hőmérséklet: 600 °C;
Hossz a a hatalom zsinór: 155 cm;
Tűzött bemelegítés idő: 3s;
Vel LED.



A CE-jelölés évének utolsó két számjegye - 23

EC NYILATKOZAT OF MEGFELELŐSÉG

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

kijelenti -vel tele felelősség hogy:

Hegesztő-tűző műanyag 50 W 200 tűzőkapcsokhoz, Típus: G81280, Modell: H50

találkozik a követelményeknek a a európai Parlament és a Tanács:

-2014/30/EU a 26 február 2014 -on a harmonizációja a a törvényeket a a Tag vonatkozó államok hogy elektromágneses kompatibilitás,

-2014/35/EU a 26 február 2014 -on a harmonizációja a a törvényeket a a Tag vonatkozó államok hogy a készítése elérhető -on a piac a elektromos felszerelés tervezett számára használat bizonyos belül feszültség határait (átdolgozás)

és szabványoknak HU IEC 55014-1 :2021, HU IEC 55014-2 :2021, HU IEC 61000- 3-2:2019+A1:2021, HU 61000-3-3:2013+A1:2019, HU 60335-1: 2012+A15:2021 megfelel -vel EC típus célificates

- Nem. ANG2303273861 a március 27, 2023

- Nem. ANG2303273862 a március 27, 2023

kiadták által Shenzhen STL Tesztelés Technológia Co., Kft., Szoba 2F292, Gushu Huating, No.38, Gushu Első Út, Guxing. Község, Xixiang Utca, Bao'an Kerület, Shenzhen. Weboldal: www.ang-lab.com., 0755-23307487

Jelen EU-megfelelőségi nyilatkozat érvényét veszti, ha a terméket a gyártó beleegyezése nélkül megváltoztatják vagy módosítják.

A műszaki dokumentáció elkészítéséért és tárolásáért a következők felelősek:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Larysa Kowalczyk

Hely és dátum a kérdés

A meghatalmazott vezetéknéve, keresztnéve és beosztása



G81280

H50

Saldatrice-graffettatrice per plastica 50W

Traduzione delle istruzioni per l'uso originali

IT



Saldatrice-graffettatrice per plastica 50W

INFORMAZIONI IMPORTANTI!

Leggere prima dell'uso e conservare per riferimento futuro.

IT

Realizzato per:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
geko@geko. pl www.geko.pl

Grazie per aver acquistato la saldatrice per plastica GEKO e per la fiducia che ci avete accordato. Questo manuale contiene informazioni sulle norme e procedure di sicurezza per il funzionamento e la manutenzione dell'attrezzatura. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di iniziare il lavoro. Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro. Il produttore non è responsabile per incidenti o danni derivanti dalla mancata osservanza del presente manuale e delle norme di sicurezza.

Tutte le informazioni e le specifiche contenute nella presente pubblicazione si basano sulle attuali informazioni disponibili al momento della stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e senza impegno.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza autorizzazione scritta. Questo manuale deve essere trattato come parte integrante del dispositivo e deve essere trasferito con esso in caso di rivendita.

NORME DI SICUREZZA

Attenzione! Prima di utilizzare l'utensile, leggere attentamente questo manuale e seguire le linee guida di sicurezza di base per ridurre al minimo il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni personali. Il manuale deve essere conservato in modo che sia disponibile per tutta la durata del prodotto.

1. Mantieni ordinata la tua area di lavoro: ciò riduce il rischio di incidenti.
2. Assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia adatto. Evitare luoghi umidi o bagnati. Non utilizzare l'utensile in prossimità di sostanze infiammabili.
3. Durante il trasporto dell'utensile, non tirare il cavo di alimentazione e non lasciarlo entrare in contatto con calore o olio.
4. Quando si lavora all'aperto, utilizzare prolunghe adatte alla macchina.
5. Evitare il contatto del corpo con elementi di messa a terra quali tubi, forni o frigoriferi per evitare scosse elettriche.
6. Proteggete i bambini e gli altri tenendo l'utensile e il cavo di alimentazione fuori dalla loro portata. Dopo l'uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione e tenetelo fuori dalla portata dei bambini.
7. Utilizzare un serraggio fisso del pezzo in lavorazione. Non tenere un oggetto a mani nude.
8. Controllare attentamente il dispositivo frequentemente per rilevare eventuali segni di usura o danni. Mantenere una posizione stabile e l'equilibrio durante il lavoro.
9. Eseguire regolarmente la manutenzione dell'utensile come indicato. Prestare attenzione alle condizioni del cavo di alimentazione. Se è danneggiato, sostituirlo immediatamente. Mantenere la punta asciutta e pulita.
10. Prima di utilizzare l'utensile, verificare che non sia danneggiato e che tutte le parti siano correttamente fissate.
11. Quando si collega l'alimentazione, assicurarsi che l'utensile sia spento. Quando si sostituiscono parti o si installano graffette, spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione.
12. L'uso di pezzi di ricambio non adatti può causare danni al dispositivo. Utilizzare pezzi originali come specificato.
13. Utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato, evitando sovraccarichi per mantenerne l'efficienza dichiarata e la sicurezza d'uso.
14. Utilizzare dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e cuffie antirumore, quando si lavora per lunghi periodi di tempo.
15. Il prodotto è dotato di una funzione di protezione dal surriscaldamento che spegne automaticamente l'utensile in caso di surriscaldamento, consentendo di continuare a lavorare quando si è raffreddato.



SICUREZZA DELL'UTENTE

1. Selezionare una fonte di alimentazione adatta con una tensione compatibile con i parametri tecnici dell'utensile
2. Quando si utilizza la spillatrice in altezza, tenere sempre l'utensile in mano.
2. Non riporre l'utensile finché non si è completamente raffreddato.

Indossare
occhiali
protettivi
quando si
utilizza lo
strumento

PRECAUZIONI

1. Non puntare la testa della pinzatrice direttamente verso persone o animali.
2. Non utilizzare l'utensile in prossimità di sostanze infiammabili.
3. Non toccare la punta della pinzatrice durante l'uso o subito dopo l'uso del dispositivo. La punta dello strumento deve essere mantenuta pulita
4. La punta della pinzatrice per saldatura di plastica deve essere mantenuta asciutta.
5. Prima di riporre la spillatrice, assicurarsi che si sia completamente raffreddata.

FUNZIONI DELLA PINZATRICE IN PLASTICA

Funzione 1: Saldatura di materie plastiche (senza l'uso di graffette), riempimento di giunti, riparazione di fori ed eliminazione di fessure.


Funzione 2: Installazione con graffette. Utilizzando graffette diverse, è possibile riparare crepe lunghe e corte con orientamento orizzontale o verticale.

Caratteristica 3: Trattamento termico. Piccole imperfezioni sulle superfici in plastica possono essere corrette tramite lavorazione a caldo.

Caratteristica 4: Taglio a caldo. Il dispositivo può essere utilizzato per il taglio a filo o per sigillare parti in plastica.


Caratteristica 5: Saldatura a stagno Il riscaldamento/raffreddamento è più rapido, più efficiente e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a saldatori standard.

SELEZIONE DEI CHIODI PER SALDATURA PER PLASTICI C SALDATURA



Design brevettato della
graffetta, rimuovere la parte
sporgente a mano

USO PRINCIPALE



Fan



Scissors



COMMENTI

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se sono state supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite dai bambini. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante autorizzato o da una persona ugualmente qualificata per evitare pericoli.

ISTRUZIONE

1. Dopo aver installato la graffetta sulla punta, collegare il dispositivo all'alimentazione e riscaldarlo per 5 secondi. Quindi premere la graffetta calda nell'elemento riparato. Rilasciare l'interruttore, attendere 45 secondi affinché l'area di cucitura si raffreddi leggermente ed estrarre la graffettatrice. La graffetta rimarrà nella plastica.
2. Dopo aver installato il coltello per saldatura, collegare il dispositivo all'alimentazione e riscaldarlo per 15 secondi per riscaldare e allineare le parti in plastica da riparare. Dopo il processo di riscaldamento e livellamento è completato, attendere 45 secondi prima di procedere con qualsiasi altro lavoro di riparazione su questo componente.
3. Il coltello sigillante è adatto alla cucitrice ad alta potenza DH-B100, ma non è compatibile con la cucitrice a bassa potenza DHS0.

TECNICO DATI
Fornitura voltaggio: 230V;
Energia: 50 L';
Massimo temperatura: Temperatura ambiente;
Lunghezza Di IL energia corda: 155 centimetri;
Di base riscaldamento tempo: 3 secondi;
Con LED.



Le ultime due cifre dell'anno della marcatura CE - 23

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

dichiara con pieno responsabilità Quello:

Saldatrice-graffettatrice per plastica 50 W 200 punti metallici, Tipo: G81280, Modello: H50

incontra IL requisiti Di IL europeo Parlamento E IL Consiglio:

-2014/30/UE Di 26 Febbraio 2014 SU IL armonizzazione Di IL legislazione Di IL Membro Stati relativi A elettromagnetico compatibilità,

-2014/35/UE Di 26 Febbraio 2014 SU IL armonizzazione Di IL legislazione Di IL Membro Stati relativi A IL fabbricazione disponibile SU IL mercato Di elettrico attrezzatura progettato per utilizzo entro certi limiti voltaggio limiti (rifusione)

E standard IT CEI 55014- 1:2021, IT CEI 55014- 2:2021, IT CEI 61000- 3-

2:2019+A1:2021, IT 61000-3-3:2013+A1:2019, IT 60335-1: 2012+A15:2021 è conforme con CE tipo certificati

- NO. Italiano: Di Marzo 27, 2023

- NO. Italiano: Di Marzo 27, 2023

rilasciato di Shenzen STL Prova Tecnologia Società, Società a responsabilità limitata, Camera 2F292, Gushu Il mio Huating, N.38, Gushu Primo Strada, Il Guxing. Comunità, xixiang-semple Strada, Bao'an Quartiere, Città di Shenzhen. Sito web: www.ang-lab.com., 0755-23307487

La presente dichiarazione di conformità CE perde la sua validità se il prodotto viene modificato o ricostruito senza il consenso del produttore.

Responsabile della preparazione e dell'archiviazione della documentazione tecnica è:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Larysa Kowalczyk

Posto E data Di
problema

Cognome, nome e posizione della persona autorizzata



G81280

H50

Suvirintojas-segiklis plastikui 50W

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

LT



Suvirintojas-segiklis plastikui 50W

SVARBI INFORMACIJA!

Prieš naudodami perskaitykite ir išsaugokite ateičiai.

LT

Sukurta:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

geko@geko. pl www.geko.pl

Dėkojame, kad įsigijote plastiko suvirinimo aparatą GEKO ir už pasitikėjimą.

Šiame vadove pateikiama informacija apie įrangos naudojimo ir priežiūros saugos taisykles ir procedūras. Prieš pradėdami dirbti, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Prašome išlaikyti tai vadovas ateičiai. Gamintojas neatsako už nelaimingus atsitikimus ar žalą, atsiradusią dėl šio vadovo ir saugos taisyklių nesilaikymo.

Visa šiame leidinyje esanti informacija ir specifikacijos yra pagrįstos dabartine spaudos metu turima informacija. Mes pasilieiname teisę atlikti pakeitimus bet kuriuo metu be įspėjimo ir neįsipareigojimų.

Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be raštiško leidimo. Šis vadovas turi būti laikomas neatskiriama prietaiso dalimi ir turi būti perduotas kartu su juo, jei jį perparduodate.

SAUGOS TAISYKLĖS

Dėmesio! Prieš naudodami įrankį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykitės pagrindinių saugos nurodymų, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ir sužalojimo riziką. Instrukcija turi būti saugoma taip, kad ji būtų prieinama visą gaminio naudojimo laiką.

1. Tvarkykite savo darbo vietą, tai sumažina nelaimingų atsitikimų riziką.
2. Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra tinkama. Venkite drėgnų ar šlapių vietų. Nenaudokite įrankio šalia degių medžiagų.
3. Nešiodami įrankį netraukite už maitinimo laido ir neleiskite, kad jis liestųsi su šiluma ar alyva.
4. Dirbdami lauke naudokite šiai mašinai skirtus ilginamuosius laidus.
5. Venkite kūno kontakto su įžeminimo elementais, tokiais kaip vamzdžiai, orkaitės ar šaldytuvai, kad išvengtumėte elektros smūgio.
6. Saugokite vaikus ir kitus žmones, laikydami įrankį ir maitinimo laidą jiems nepasiekiamoje vietoje. Po naudojimo atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
7. Naudokite fiksuotą ruošinio prispaudimą. Nelaikykite daikto plika ranka.
8. Reguliariai atidžiai tikrinkite, ar prietaise nėra nusidėvėjimo ar pažeidimo požymių. Dirbdami išlaikykite stabilią padėtį ir pusiausvyrą.
9. Reguliariai atlikite įrankio techninę priežiūrą, kaip nurodyta. Atkreipkite dėmesį į maitinimo laido būklę. Jei jis pažeistas, nedelsdami pakeiskite. Antgalį laikykite sausą ir švarų.
10. Prieš naudodami įrankį patikrinkite, ar jis nepažeistas ir ar visos dalys tinkamai pritvirtintos.
11. Prijungdami maitinimą įsitikinkite, kad įrankis išjungtas. Keisdami dalis arba dėdami segtukus, išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą.
12. Netinkamų atsarginių dalių naudojimas gali sugadinti įrenginį. Naudokite originalias dalis, kaip nurodyta.
13. Naudokite prietaisą pagal paskirtį, venkite perkrovos, kad išlaikytumėte deklaruotą jo efektyvumą ir naudojimo saugumą.
14. Dirbdami naudokite asmenines apsaugos priemones, tokias kaip apsauginiai akiniai ir ausinės. I yra laikotarpiai.
15. Gaminys turi apsaugos nuo perkaitimo funkciją, kuri automatiškai išjungs įrankį perkaitimo atveju, o jam atvėsus leis tęsti darbą.

NAUDOTOJŲ SAUGA

1. Pasirinkite tinkamą maitinimo šaltinį, kurio įtampa suderinama su techniniais įrankio parametrais
2. Kai naudojate segiklį aukštyje, visada laikykite įrankį rankoje.
2. Nedėkite įrankio, kol jis visiškai neatvės.



Dėvėkite
apsauginius
akinius
kai naudojame
įrankį


ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Nenukreipkite segiklio galvutės tiesiai į žmones ar gyvūnus.
2. Nenaudokite įrankio šalia degių medžiagų.
3. Nelieskite segiklio antgalio, kai naudojate įrenginį arba iškart po jo. Įrankio galas turi būti švarus
4. Plastikinio suvirinimo segiklio galas turi būti sausas.
5. Prieš padėdami segtuką į vietą, įsitikinkite, kad jis visiškai atvėsęs.

PLASTIKINIO SUSAUKŠČIO FUNKCIJOS


- 1 funkcija: plastikų suvirinimas (nenaudojant kabių), siūlių užpildymas, skylių taisymas ir tarpų šalinimas.
- 2 funkcija: segtukų montavimas. Naudodami skirtingus kabės, galite ištaisyti ilgus ir trumpus įtrūkimus horizontaliai arba vertikaliai.
- 3 funkcija: terminis apdorojimas. Nedidelius plastikinių paviršių trūkumus galima ištaisyti karštuoju būdu.
- 4 funkcija: karštasis pjovimas. Prietaisas gali būti naudojamas pjovimui viename lygyje arba plastikinių dalių sandarinimui.
- 5 funkcija: skardos suvirinimas Įkaitinimas / aušinimas yra greitesnis, efektyvesnis ir efektyvesnis nei standartiniai lituokliai.

SUVIRINIMO VINIŲ PASIRINKIMAS PLASTI C SUVIRIMAS



Patentuotas kabės dizainas,
nuimkite išsikišusią dalį ranka

PAGRINDINĖ NAUDOJIMAS



Ventiliatorius



Scissors



KOMENTARAI

Prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su įrenginiu. Prietaiso valymas ir priežiūra neturėtų būti atliekami vaikams. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotasis atstovas arba tokios pat kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

INSTRUKCIJA

- Įdėję segtuką ant galiuko, prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio ir kaitinkite 5 sekundes. Tada įspauskite karštą segtuką į suremontuotą elementą. Atleiskite jungiklį, palaukite 45 sekundes, kol susiuvimo sritis šiek tiek atvės, ir ištraukite segiklį. Kabės liks plastike.
- Sumontavę suvirinimo peilį, prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio ir pakaitinkite 15 sekundžių, kad įkaistų ir sulygiuotų taisytinės plastikinės dalys. Po šildymo ir išlyginimo proceso baigta, palaukite 45 sekundes prieš pradėdami bet kokius kitus šio komponento remonto darbus.
- Sandarinimo peilis tinka DH-B100 didelės galios segikliui, bet nesuderinamas su DHS0 mažos galios segikliu.

TECHNINIAI DUOMENYS
Tiekimas įtampa: 230V;
Galia: 50 W;
Maksimalus temperatūra: 600°C;
Ilgis iš į galia laidas: 155 cm;
Staple apšilimas laikas: 3s;
Su LED.



Paskutiniai du CE ženklavimo metų skaitmenys – 23

EB DEKLARACIJA OF ATITIKTIS

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

pareiškia su pilnas atsakomybė kad:

Suvirintojas-segiklis plastikui 50W 200 kabėms, tipas: G81280, modelis: H50

susitinka į reikalavimus iš į Europos Parlamentas ir į Taryba:

-2014/30/ES iš 26 vasario mėn 2014 m įjungta į suderinimo iš į įstatymus iš į narys susijusias valstybes į elektromagnetinis suderinamumas,

-2014/35/ES iš 26 vasario mėn 2014 m įjungta į suderinimo iš į įstatymus iš į narys susijusias valstybes į į gaminimas prieinama įjungta į rinka iš elektrinis įranga suprojektuoti už naudoti tam tikruose įtampa ribos (nauja redakcija)

ir standartus LT IEC 55014- 1:2021, LT IEC 55014- 2:2021, LT IEC 61000-3-

2:2019+A1:2021, LT 61000-3-3:2013+A1:2019, LT 60335-1: 2012+A15:2021 atitinka su

EB tipo certificates

- Nr. ANG2303273861 iš kovo mėn 27, 2023 m

- Nr. ANG2303273862 iš kovo mėn 27, 2023 m

išduotas pateikė Šendženas STL Testavimas Technologijos Co., Ltd. Kambarys 2F292, Gušu Huating, Nr.38, Gušu Pirma Kelias, Guxing. bendruomenė, Xixiang gatvė, Baoanas rajonas, Šendženas. Svetainė: www.ang-lab.com, 0755- 23307487

Ši EB atitikties deklaracija netenka galios, jei gaminys pakeičiamas ar permontuojamas be gamintojo sutikimo.

Už techninės dokumentacijos rengimą ir saugojimą atsako:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Larysa Kowalczyk

Vieta ir data iš
problema

Įgalioto asmens pavardė, vardas ir pareigos

Metinātājs-skavotājs plastmasai 50W

Oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums

LV**Metinātājs- skavotājs plastmasai 50W****SVARĪGA INFORMĀCIJA!**

Pirms lietošanas izlasiet un saglabāiet turpmākai uzziņai.

LV

Paredzēts:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

geko@geko. pl www.geko.pl

Paldies, ka iegādājāties plastmasas metināšanas iekārtu GEKO un par uzticību.

Šajā rokasgrāmatā ir ietverta informācija par drošības noteikumiem un procedūrām iekārtas ekspluatācijai un apkopei. Pirms darba uzsākšanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Lūdzu, paturiet šorokasgrāmata turpmākai uzziņai. Ražotājs nav atbildīgs par negadījumiem vai bojājumiem, kas radušies šīs rokasgrāmatas un drošības noteikumu neievērošanas dēļ.

Visa informācija un specifikācijas, kas ietvertas šajā publikācijā, ir balstītas uz pašreizējo presēšanas brīdī pieejamā informācija. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma un bez saistībām.

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst reproducēt bez rakstiskas atļaujas. Šī rokasgrāmata jāuzskata par neatņemamu ierīces sastāvdaļu un jānodod kopā ar to tālākpārdošanas gadījumā.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Uzmanību! Pirms instrumenta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un ievērojiet pamata drošības norādījumus, lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un miesas bojājumu risku. Rokasgrāmata ir jāsaglabā tā, lai tā būtu pieejama visu izstrādājuma kalpošanas laiku.

1. Uzturiet savu darba zonu sakoptu, tas samazina negadījuma risku.
2. Pārliedziniet, vai darba vide ir piemērota. Izvairieties no mitrām vai mitrām vietām. Neizmantojiet instrumentu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
3. Pārņēšot instrumentu, nevelciet aiz strāvas vada un neļaujiet tam saskarties ar karstumu vai eļļu.
4. Strādājot ārpus telpām, izmantojiet pagarinātājus, kas ir paredzēti šai iekārtai.
5. Izvairieties no ķermeņa saskares ar zemējuma elementiem, piemēram, caurulēm, krāsnīm vai ledusskapjiem, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
6. Nodrošiniet bērnu un citu personu drošību, turot instrumentu un strāvas vadu viņiem nepieejamā vietā. Pēc lietošanas atvienojiet to no strāvas avota un glabāiet bērniem nepieejamā vietā.
7. Izmantojiet fiksētu sagataves fiksatoru. Neturiet priekšmetu kailā rokā.
8. Bieži rūpīgi pārbaudiet, vai ierīcē nav nodiluma vai bojājumu pazīmes. Darba laikā saglabāiet stabilu stāvokli un līdzsvaru.
9. Regulāri veiciet instrumenta apkopi, kā norādīts instrukcijās. Pievērsiet uzmanību strāvas vada stāvoklim. Ja tas ir bojāts, nekavējoties nomainiet to. Turiet uzgali sausu un tīru.
10. Pirms instrumenta lietošanas pārbaudiet, vai tas nav bojāts un vai visas daļas ir pareizi piestiprinātas.
11. Pievienojot strāvu, pārliedziniet, vai instruments ir izslēgts. Mainot detaļas vai uzstādot skavas, izslēdziet strāvu un atvienojiet strāvas vadu.
12. Nepiemērotu rezerves daļu izmantošana var izraisīt ierīces bojājumus. Izmantojiet oriģinālās detaļas, kā norādīts.
13. Izmantojiet ierīci paredzētajam mērķim, izvairieties no pārslodzes, lai saglabātu deklarēto efektivitāti un lietošanas drošību.
14. Strādājot, izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles un ausu aizsargus l uz laiku.
15. Produkts ir aprīkots ar pārkaršanas aizsardzības funkciju, kas pārkaršanas gadījumā automātiski izslēgs instrumentu un pēc tam ļaus turpināt darbu, kad tas atdzisis.

LIETOTĀJA DROŠĪBA

1. Izvēlieties piemērotu strāvas avotu ar saderīgu spriegumu ar instrumenta tehniskajiem parametriem
2. Izmantojot skavotāju augstumā, vienmēr turiet instrumentu rokā.
2. Nenolieciet instrumentu, kamēr tas nav pilnībā atdzisis.



Valkāji
aizsargbrilles
kad mēs
izmantojam rīku

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI


1. Nevērsiet skavotāja galvu tieši pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.
2. Neizmantojiet instrumentu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
3. Nepieskarieties skavotāja galam ierīces lietošanas laikā vai tūlīt pēc lietošanas. Instrumenta galam jābūt tīram
4. Plastmasas metināšanas skavotāja galam jābūt sausam.
5. Pirms skavotāja uzglabāšanas pārliecinieties, vai tas ir pilnībā atdzisis.

PLASTMASAS SKAVOTĀJA FUNKCIJAS

Funkcija 1: Plastmasas metināšana (neizmantojot skavas), šuvju aizpildīšana, caurumu labošana un spraugu likvidēšana.




2. funkcija: skavas uzstādīšana. Izmantojot dažādas skavas, jūs varat salabot garas un īsas plaisas ar horizontālu vai vertikālu orientāciju.
3. funkcija: termiskā apstrāde. Nelielus plastmasas virsmu defektus var novērst ar karsto apstrādi .
4. funkcija: karstā griešana. Ierīci var izmantot griešanai vienā līmenī vai plastmasas detaļu blīvēšanai.
5. funkcija: skārda metināšana. Uzsildīšana/dzesēšana ir ātrāka, efektīvāka un energoefektīvāka nekā standarta lodāmuri.

METINĀŠANAS NAGU IZVĒLE PLASTMAS C METINĀŠANA



Patentēts skavas dizains,
noņemiet izvirzīto daļu ar roku

GALVENĀ LIETOŠANA



KOMENTĀRI

Ierīci var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir sniegta uzraudzība vai norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā un viņi saprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni. Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā pilnvarotam pārstāvim vai tikpat kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējumiem.

INSTRUKCIJA

1. Pēc skavas uzstādīšanas uz gala pievienojiet ierīci strāvas padevei un karsējiet to 5 sekundes. Pēc tam iespiediet karsto skavu salabotajā elementā. Atlaidiet slēdzi, pagaidiet 45 sekundes, līdz sašūšanas vieta nedaudz atdziest, un izvelciet skavotāju. Skava paliks plastmasā.
2. Pēc metināšanas naža uzstādīšanas pievienojiet ierīci strāvas padevei un karsējiet to 15 sekundes, lai uzsildītu un izlīdzinātu remontējamās plastmasas daļas. Pēc sildīšanas un izlīdzināšanas procesa ir pabeigts, pagaidiet 45 sekundes, pirms turpināt jebkuru citu šī komponenta remontdarbu.
3. Bīvēšanas nazis ir piemērots DH-B100 lieljaudas skavotājam, bet nav saderīgs ar DHS0 mazjaudas skavotāju.

TEHNISKĀS DATI
Piegāde spriegums: 230V;
Jauda: 50 W;
Maksimums temperatūra: 600°C;
Garums no uz jauda vads: 155 cm;
Skava iesildīšanās laiks: 3s;
Ar LED.



CE marķējuma gada pēdējie divi cipari - 23
EK DEKLARĀCIJA OF ATBILSTĪBA

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

paziņo ar pilns atbildību ka:

Metinātājs- skavotājs plastmasas 50 W 200 skavām, Tips: G81280, Modelis: H50

sanāk uz prasībām no uz Eiropas Parlaments un uz Padome:

-2014/30/ES no 26 februāris 2014. gads ieslēgts uz saskaņošanu no uz likumus no uz Biedrs saistītās valstis uz elektromagnētiskais saderība,

-2014/35/ES no 26 februāris 2014. gads ieslēgts uz saskaņošanu no uz likumus no uz Biedrs saistītās valstis uz uz padarot pieejams ieslēgts uz tirgus no elektriskās iekārtas izstrādāts priekš izmantot noteiktu robežās spriegums robežas (pārstrādāts)

un standartiem LV IEC 55014-1 :2021, LV IEC 55014-2 :2021, LV IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, LV 61000-3-3:2013+A1:2019, LV 60335-1: 2012+A15:2021 atbilst ar EK veids ceīlificates

- Nē. ANG2303273861 no marts 27, 2023. gads

- Nē. ANG2303273862 no marts 27, 2023. gads

izdots autors Šenžena STL Testēšana Tehnoloģija Co., SIA, Istaba 2F292, Gušu Huating, Nr.38, Gušu Pirmkārt Ceļš, Guxing. kopiena, Xixiang iela, Baoan rajons, Šenžena. Vietne: www.ang-lab.com., 0755-23307487

Šī EK atbilstības deklarācija zaudē savu spēku, ja produkts tiek mainīts vai pārbūvēts bez ražotāja piekrišanas.

Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un uzglabāšanu atbild:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Larysa Kowalczyk

Vieta un datums no
jautājums

Pilnvarotās personas uzvārds, vārds un amats



G81280

H50

Lasser-nietmachine voor kunststof 50W

Vertaling van de originele Gebruiksaanwijzing

NL



Lasser-nietmachine voor kunststof 50W

BELANGRIJKE INFORMATIE!

Lees dit voor gebruik en bewaar het voor toekomstig gebruik.

NL

Gemaakt voor:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
geko@geko.pl www.geko.pl

Hartelijk dank voor uw aankoop van het GEKO kunststoflasapparaat en voor uw vertrouwen. Deze handleiding bevat informatie over veiligheidsregels en -procedures voor het bedienen en onderhouden van de apparatuur. Lees de instructiehandleiding zorgvuldig door voordat u met het werk begint. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie. De fabrikant is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze handleiding en veiligheidsregels. Alle informatie en specificaties in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige informatie beschikbaar op het moment van ter perse gaan. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting. Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming. Deze handleiding moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van het apparaat en moet worden overgedragen in geval van wederverkoop.

VEILIGHEIDSREGELS

Let op! Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het gereedschap gebruikt en volg de basisveiligheidsrichtlijnen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te minimaliseren. De handleiding moet worden bewaard, zodat deze beschikbaar is gedurende de hele levensduur van het product.

1. Zorg dat uw werkplek opgeruimd is. Zo verkleint u de kans op ongelukken.
2. Zorg ervoor dat de werkomgeving geschikt is. Vermijd vochtige of natte plekken. Gebruik het gereedschap niet in de buurt van ontvlambare stoffen.
3. Wanneer u het gereedschap draagt, mag u niet aan het snoer trekken en mag het niet in contact komen met hitte of olie.
4. Wanneer u buiten werkt, gebruik dan verlengsnoeren die geschikt zijn voor de machine.
5. Vermijd lichamelijk contact met aardingselementen zoals leidingen, ovens of koelkasten om elektrische schokken te voorkomen.
6. Houd kinderen en anderen veilig door het gereedschap en het netsnoer buiten hun bereik te houden. Koppel het na gebruik los van de stroombron en houd het buiten bereik van kinderen.
7. Gebruik vaste werkstukklampen. Houd geen object vast met uw blote hand.
8. Controleer het apparaat regelmatig zorgvuldig op tekenen van slijtage of schade. Zorg voor een stabiele positie en evenwicht tijdens het werken.
9. Voer regelmatig onderhoud uit aan het gereedschap zoals aangegeven. Let op de staat van het netsnoer. Als het beschadigd is, vervang het dan onmiddellijk. Houd de punt droog en schoon.
10. Controleer voor gebruik of het gereedschap niet beschadigd is en of alle onderdelen goed vastzitten.
11. Zorg ervoor dat het gereedschap is uitgeschakeld wanneer u de stroom aansluit. Schakel de stroom uit en koppel het netsnoer los wanneer u onderdelen vervangt of nietjes installeert.
12. Het gebruik van ongeschikte reserveonderdelen kan leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik originele onderdelen zoals gespecificeerd.
13. Gebruik het apparaat waarvoor het bedoeld is en vermijd overbelasting om de aangegeven efficiëntie en gebruiksveiligheid te behouden.
14. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril en oorkappen, wanneer u voor lange tijdsperiodes.
15. Het product is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging die het gereedschap automatisch uitschakelt in geval van oververhitting. Zodra het gereedschap is afgekoeld, kunt u gewoon doorwerken.

GEBRUIKERSVEILIGHEID

1. Selecteer een geschikte stroombron met een spanning die compatibel is met de technische parameters van het gereedschap
2. Wanneer u de nietmachine op hoogte gebruikt, houd het gereedschap dan altijd in uw hand.
2. Leg het gereedschap pas neer als het volledig is afgekoeld.



Draag een veiligheidsbril bij gebruik van het gereedschap

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Richt de nietkop niet rechtstreeks op mensen of dieren.
2. Gebruik het gereedschap niet in de buurt van ontvlambare stoffen.
3. Raak de tip van de nietmachine niet aan tijdens of net na gebruik van het apparaat. De tip van het gereedschap moet schoon worden gehouden
4. De punt van de kunststof lasnietmachine moet droog blijven.
5. Zorg ervoor dat de nietmachine volledig is afgekoeld voordat u deze opbergt.

FUNCTIES VAN DE PLASTIC NIETMACHINE

Functie 1: Lassen van kunststoffen (zonder gebruik van nietjes), voegen opvullen, gaten repareren en openingen dichten.


Functie 2: Nietjesinstallatie. Met verschillende nietjes kunt u lange en korte scheuren repareren met een horizontale of verticale oriëntatie.

Kenmerk 3: Warmtebehandeling. Kleine onvolkomenheden op kunststofoppervlakken kunnen worden gecorrigeerd door middel van warmbewerking .

Kenmerk 4: Warm snijden. Het apparaat kan worden gebruikt voor vlak snijden of voor het afdichten van kunststof onderdelen.


Kenmerk 5: Tin lassen Opwarmen/afkoelen is sneller, efficiënter en energiezuiniger dan standaard soldeerbouten.

SELECTIE VAN LASNAGELS VOOR KUNSTSTOF LASSEN



Gepatenteerd nietjesontwerp, verwijder het uitstekende deel met de hand

HOOFDGEBRUIK



OPMERKINGEN

Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet door kinderen worden uitgevoerd. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens geautoriseerde vertegenwoordiger of een even gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

INSTRUCTIE

1. Nadat u de niet op de punt hebt geplaatst, sluit u het apparaat aan op de voeding en verwarmt u het gedurende 5 seconden. Druk vervolgens de hete niet in het gerepareerde element. Laat de schakelaar los, wacht 45 seconden tot het stikgebied enigszins is afgekoeld en trek de nietmachine eruit. De niet blijft in het plastic zitten.
2. Nadat u het lasmes hebt geïnstalleerd, sluit u het apparaat aan op de voeding en verwarmt u het gedurende 15 seconden om de te repareren kunststof onderdelen te verwarmen en uit te lijnen. Na het verwarmings- en nivelleringsproces is voltooid, wacht u 45 seconden voordat u verdergaat met andere reparatiewerkzaamheden aan dit onderdeel.
3. Het sealmes is geschikt voor de DH-B100 krachtige nietmachine, maar niet compatibel met de DHS0 zwakke nietmachine.

TECHNISCH GEGEVENS
Levering spanning: 230V;
Stroom: 50 W;
Maximaal temperatuur: 600°C;
Lengte van de stroom koord: 155 cm;
Nietje opwarmen tijd: 3en;
Met LED-lamp.



De laatste twee cijfers van het jaar van de CE-markering - 23

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

verklaart met vol verantwoordelijkheid Dat:

Lasser-nietmachine voor kunststof 50W 200 nietjes, Type: G81280, Model: H50

voldoet aan de vereisten van de Europese Parlement En de Raad:

-2014/30/EU van 26 Februari 2014 op de harmonisatie van de wetten van de Lid Staten met betrekking tot naar elektromagnetisch verenigbaarheid,

-2014/35/EU van 26 Februari 2014 op de harmonisatie van de wetten van de Lid Staten met betrekking tot naar de maken beschikbaar op de markt van elektrisch apparatuur ontworpen voor gebruik binnen bepaalde spanning limieten (herzien)

En normen NL IEC 55014- 1:2021, NL IEC 55014- 2:2021, NL IEC 61000- 3-

2:2019+A1:2021, NL 61000-3-3:2013+A1:2019, NL 60335-1: 2012+A15:2021 voldoet met EG type certificaten

- Nee. ANG2303273861 van Maart 27, 2023

- Nee. ANG2303273862 van Maart 27, 2023

uitgegeven door Shenzhen STL Testen Technologie Co., BV, Kamer 2F292, Gushu Huating, Nr. 38, Gushu Eerst Weg, Guxing. Gemeenschap, Xixiang Straat, Bao'an Wijk, Shenzhen. Website: www.ang-lab.com., 0755- 23307487

Deze EG-conformiteitsverklaring verliest haar geldigheid indien het product zonder toestemming van de fabrikant wordt gewijzigd of omgebouwd.

Voor het voorbereiden en opslaan van de technische documentatie zijn de volgende personen verantwoordelijk:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Larysa Kowalczyk

Plaats En datum van
probleem

Naam, voornaam en functie van de gemachtigde persoon



G81280

H50

Soldador-agrafador para plástico 50W Tradução do Manual de Instruções original

PT



Soldador-agrafador para plástico 50W

INFORMAÇÕES IMPORTANTES!

Leia antes de usar e guarde para referência futura.

PT

Feito para:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
geko@geko. pl www.geko.pl

Obrigado por ter adquirido a máquina de soldar plástico GEKO e pela sua confiança.

Este manual contém informações sobre as regras e procedimentos de segurança para a operação e manutenção do equipamento. Leia atentamente o manual de instruções antes de iniciar o trabalho. Guarde este manual para referência futura. O fabricante não se responsabiliza por acidentes ou danos resultantes do não cumprimento deste manual e das normas de segurança.

Todas as informações e especificações contidas nesta publicação baseiam-se nas informações atuais disponíveis no momento da impressão. Reservamo-nos o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio e sem obrigação.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem autorização por escrito. Este manual deve ser tratado como parte integrante do dispositivo e deve ser transferido com o mesmo em caso de revenda.

REGRAS DE SEGURANÇA

Atenção! Antes de utilizar a ferramenta, leia este manual cuidadosamente e siga as orientações básicas de segurança para minimizar o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais. O manual deve ser mantido disponível durante toda a vida útil do produto.

- 1.º Mantenha a sua área de trabalho organizada, isso reduz o risco de acidentes.
- 2.º Certifique-se de que o ambiente de trabalho é adequado. Evite locais húmidos ou molhados. Não utilize a ferramenta perto de substâncias inflamáveis.
- 3.º Ao transportar a ferramenta, não puxe o cabo de alimentação nem permita que este entre em contacto com calor ou óleo.
- 4.º Quando trabalhar ao ar livre, utilize cabos de extensão adequados para a máquina.
- 5.º Evite o contacto do corpo com elementos de ligação à terra, como tubagens, fornos ou frigoríficos, para evitar choques elétricos.
- 6.º Mantenha as crianças e outras pessoas em segurança, mantendo a ferramenta e o cabo de alimentação fora do seu alcance. Após a utilização, desligue-o da fonte de energia e mantenha-o fora do alcance das crianças.
7. Utilize a fixação fixa da peça de trabalho. Não segure um objeto com a mão desprotegida.
8. Verifique cuidadosamente o dispositivo com frequência para detetar sinais de desgaste ou danos. Mantenha uma posição estável e equilíbrio enquanto trabalha.
- 9.º Realize regularmente a manutenção da ferramenta de acordo com as instruções. Tenha em atenção o estado do cabo de alimentação. Se estiver danificado, substitua-o imediatamente. Mantenha a ponta seca e limpa.
- 10.º Antes de utilizar a ferramenta, verifique se não está danificada e se todas as peças estão corretamente fixas.
- 11.º Ao ligar a alimentação, certifique-se de que a ferramenta está desligada. Ao substituir peças ou instalar grampos, desligue a alimentação e desligue o cabo de alimentação.
12. O uso de peças de substituição inadequadas pode resultar em danos no dispositivo. Utilize peças originais conforme especificado.
13. Utilize o dispositivo para o fim a que se destina, evitando sobrecargas para manter a sua eficiência declarada e segurança de utilização.
- 14.º Utilize equipamento de proteção individual, como óculos de segurança e protetores auriculares, quando trabalhar durante longos períodos de tempo.
15. O produto está equipado com uma função de proteção contra sobreaquecimento que desliga automaticamente a ferramenta em caso de sobreaquecimento e permite continuar a trabalhar quando esta arrefece.

SEGURANÇA DO UTILIZADOR

1. Selecione uma fonte de alimentação adequada com uma voltagem compatível com os parâmetros técnicos da ferramenta
2. Quando utilizar o agrafador em altura, segure sempre a ferramenta na mão.
3. Não pouse a ferramenta até que esta arrefeça completamente.



Use óculos de proteção ao utilizar a ferramenta

PRECAUÇÕES

1. Não aponte o agrafador diretamente para pessoas ou animais.
2. Não utilize a ferramenta perto de substâncias inflamáveis.
3. Não toque na ponta do agrafador enquanto estiver a utilizar ou logo após utilizar o dispositivo. A ponta da ferramenta deve ser mantida limpa
4. A ponta do agrafador de solda de plástico deve ser mantida seca.
5. Antes de guardar o agrafador, certifique-se de que está completamente frio.

FUNÇÕES DO GRAMPEADOR DE PLÁSTICO

Função 1: Soldadura de plásticos (sem utilização de grampos), enchimento de juntas, reparação de furos e eliminação de fendas.


Função 2: Instalação de agrafos. Utilizando diferentes grampos, pode reparar fissuras longas e curtas com orientação horizontal ou vertical.

Característica 3: Tratamento térmico. Pequenas imperfeições nas superfícies plásticas podem ser corrigidas por trabalhos a quente.

Característica 4: Corte a quente. O dispositivo pode ser utilizado para corte nivelado ou para selar peças de plástico.




Característica 5: O aquecimento/arrefecimento da soldadura de estanho é mais rápido, mais eficiente e mais eficiente em termos energéticos do que ferros de soldar standard.

SELEÇÃO DE PREGOS DE SOLDAR PARA SOLDAR PLÁSTICO



Design de grampo patenteado, remova a parte saliente manualmente

USO PRINCIPAL



COMENTÁRIOS

O aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser realizadas por crianças. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu representante autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar riscos.

INSTRUÇÃO

1. Após instalar o grampo na ponta, ligue o dispositivo à fonte de alimentação e aqueça-o durante 5 segundos. Em seguida, pressione o grampo quente no elemento reparado. Solte o interruptor, aguarde 45 segundos para que a zona da costura arrefeça um pouco e retire o agrafador. O grampo ficará no plástico.
2. Após instalar a faca de soldar, ligue o dispositivo à fonte de alimentação e aqueça-o durante 15 segundos para aquecer e alinhar as peças de plástico a reparar. Após a conclusão do processo de aquecimento e nivelamento, aguarde 45 segundos antes de prosseguir com qualquer outro trabalho de reparação neste componente.
3. A faca de selagem é adequada para o agrafador de alta potência DH-B100, mas não é compatível com o agrafador de baixa potência DHS0.

DADOS TÉCNICOS
Tensão de alimentação: 230V;
Poder: 50 W;
Temperatura máxima: 600°C;
Comprimento do cabo de alimentação: 155cm;
Tempo de aquecimento básico: 3s;
Com LED.



Os dois últimos dígitos do ano da marcação CE – 23

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declara com plena responsabilidade que:

Soldador-agrafador para plástico 50W 200 agrafos, Tipo: G81280, Modelo: H50

cumpre os requisitos do Parlamento Europeu e do Conselho:

2014/30/UE de 26 de fevereiro de 2014 relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade eletromagnética,

2014/35/UE de 26 de fevereiro de 2014 relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamento elétrico concebido para ser utilizado dentro de certos limites de tensão (reformulação)

e normas EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-

2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 60335-1: 2012+A15:2021 está em conformidade com

CE tipo CE1ificados

- N.º ANG2303273861 de 27 de março de 2023

- N.º ANG2303273862 de 27 de março de 2023

emitido pela Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd., Sala 2F292, Gushu Huating, No. 38, Gushu First Road, Guxing. Comunidade, Rua Xixiang, Distrito de Bao'an, Shenzhen. Site: www.ang-lab.com, 0755-23307487

Esta Declaração de Conformidade CE perde a sua validade se o produto for alterado ou reconstruído sem o consentimento do fabricante.

São responsáveis pela elaboração e armazenamento da documentação técnica:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Larysa Kowalczyk

Local e data de emissão

Apelido, nome e cargo da pessoa autorizada

Sudor-capsator pentru plastic 50W

Traducere a manualului de utilizare original

RO

Sudor-capsator pentru plastic 50W

INFORMAȚII IMPORTANTE!

Citiți înainte de utilizare și păstrați pentru referințe ulterioare.

RO

Realizat pentru:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
geko@geko. pl www.geko.pl

Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului de sudură pentru plastic GEKO și pentru încrederea acordată.

Acest manual conține informații despre regulile și procedurile de siguranță pentru operarea și întreținerea echipamentului. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a începe lucrul. Vă rog să păstrați asta

manual pentru referințe viitoare. Producătorul nu este responsabil pentru accidente sau daune rezultate din nerespectarea acestui manual și a regulilor de siguranță.

Toate informațiile și specificațiile conținute în această publicație se bazează pe actuala informații disponibile la momentul trecerii la presa. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în orice moment, fără notificare și fără obligații.

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă fără permisiunea scrisă. Acest manual trebuie tratat ca parte integrantă a dispozitivului și trebuie transferat împreună cu acesta în cazul revânzării acestuia.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Atenție! Înainte de a utiliza instrumentul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați instrucțiunile de bază de siguranță pentru a minimiza riscul de incendiu, șoc electric și vătămare corporală. Manualul trebuie păstrat astfel încât să fie disponibil pe toată durata de viață a produsului.

1. Păstrați-vă zona de lucru ordonată, reduce riscul unui accident.
2. Asigurați-vă că mediul de lucru este adecvat. Evitați locurile umede sau umede. Nu utilizați unealta lângă substanțe inflamabile.
3. Când transportați unealta, nu trageți de cablul de alimentare și nu lăsați-l să intre în contact cu căldura sau uleiul.
4. Când lucrați în aer liber, utilizați prelungitoare care sunt clasificate pentru mașină.
5. Evitați contactul corpului cu elementele de împământare, cum ar fi țevi, cuptoare sau frigider, pentru a evita șocurile electrice.
6. Păstrați copiii și alții în siguranță, ținând unealta și cablul de alimentare la îndemâna lor. După utilizare, deconectați-l de la sursa de alimentare și nu lăsați-l la îndemâna copiilor.
7. Utilizați prindere fixă a piesei de prelucrat. Nu țineți un obiect în mână goală.
8. Verificați cu atenție dispozitivul frecvent pentru semne de uzură sau deteriorare. Menține o poziție stabilă și echilibru în timpul lucrului.
9. Efectuați în mod regulat întreținerea instrumentului conform instrucțiunilor. Acordați atenție stării cablului de alimentare. Dacă este deteriorat, înlocuiți-l imediat. Păstrați vârful uscat și curat.
10. Înainte de a utiliza unealta, verificați dacă nu este deteriorată și dacă toate piesele sunt atașate corect.
11. Când conectați alimentarea, asigurați-vă că unealta este oprită. Când înlocuiți piese sau instalați capse, opriți alimentarea și deconectați cablul de alimentare.
12. Utilizarea pieselor de schimb necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului. Utilizați piese originale conform specificațiilor.
13. Utilizați dispozitivul în scopul propus, evitați supraîncărcarea pentru a menține eficiența și siguranța de utilizare declarate.
14. Folosiți echipament individual de protecție, cum ar fi ochelari de protecție și căști pentru urechi, atunci când lucrați pentru perioade lungi de timp.
15. Produsul este echipat cu o funcție de protecție împotriva supraîncălzirii care va opri automat unealta în caz de supraîncălzire și apoi vă va permite să continuați lucrul când se răcește.

SIGURANȚA UTILIZATORULUI



Purtați ochelari
de protecție
atunci când
utilizați
instrumentul

1. Selectați o sursă de alimentare adecvată cu o tensiune compatibilă cu parametrii tehnici ai instrumentului
2. Când utilizați capsatorul la înălțime, țineți întotdeauna unealta în mână.
2. Nu lăsați unealta jos până când nu s-a răcit complet.

PRECAUȚII

1. Nu îndreptați capul capsatorului direct către oameni sau animale.
2. Nu utilizați unealta lângă substanțe inflamabile.
3. Nu atingeți vârful capsatorului în timpul utilizării sau imediat după folosirea dispozitivului. Vârful instrumentului trebuie păstrat curat
4. Vârful capsatorului de sudură din plastic trebuie păstrat uscat.
5. Înainte de a depozita capsatorul, asigurați-vă că este complet răcit.

FUNCȚII DE CAPSAT PLASTIC

Funcția 1: Sudarea materialelor plastice (fără utilizarea capselor), umplerea rosturilor, repararea găurilor și eliminarea golurilor.


Funcția 2: Instalarea capselor. Folosind diferite capse, puteți repara fisurile lungi și scurte cu orientare orizontală sau verticală.

Caracteristica 3: Tratament termic. Micile imperfecțiuni de pe suprafețele din plastic pot fi corectate prin prelucrare la cald .

Caracteristica 4: Tăiere la cald. Dispozitivul poate fi folosit pentru tăierea la nivel sau pentru etanșarea pieselor din plastic.


Caracteristica 5: Sudarea cu tablă Încălzirea/răcirea este mai rapidă, mai eficientă și mai eficientă energetic decât fiare de lipit standard.

SELECȚIA CUIELOR DE SUDARE PENTRU PLASTIC SUDARE



Design patentat cu capse,
îndepărtați partea proeminentă
cu mâna

UTILIZARE PRINCIPALĂ



COMENTARII

Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie efectuate de copii. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul său autorizat sau o persoană la fel de calificată pentru a evita un pericol.

INSTRUCȚIUNE

1. După instalarea capsei pe vârful, conectați dispozitivul la sursa de alimentare și încălziți-l timp de 5 secunde. Apoi apăsați capsă fierbinte în elementul reparat. Eliberați comutatorul, așteptați 45 de secunde pentru ca zona de cusătură să se răcească ușor și scoateți capsatorul. Capsa va rămâne în plastic.
2. După instalarea cuțitului de sudură, conectați dispozitivul la sursa de alimentare și încălziți-l timp de 15 secunde pentru a încălzi și a alinia piesele din plastic care urmează să fie reparate. După procesul de încălzire și nivelare este finalizată, așteptați 45 de secunde înainte de a continua cu orice altă lucrare de reparație a acestei componente.
3. Cuțitul de etanșare este potrivit pentru capsatorul de mare putere DH-B100, dar nu este compatibil cu capsatorul de putere redusă DHS0.

TEHNIC DATE
Livra Voltaj: 230V;
Putere: 50 W;
Maxim temperatură: 600°C;
Lungime de cel putere cordon: 155 cm;
Capsă încălzire timp: 3s;
Cu LED.



Ultimele două cifre ale anului marcatului CE - 23

EC DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declară cu deplin responsabilitate că:

Sudor-capsator pentru plastic 50 W 200 capse, Tip: G81280, Model: H50

întâlnește cel cerințe de cel european Parlament și cel Consiliu:

-2014/30/UE de 26 februarie 2014 pe cel armonizare de cel legi de cel Membru Statele care se referă la electromagnetice compatibilitate,

-2014/35/UE de 26 februarie 2014 pe cel armonizare de cel legi de cel Membru Statele care se referă la cel realizarea disponibil pe cel piață de electric echipamente proiectat pentru utilizare în cadrul anumitor Voltaj limite (reformare)

și standardele RO IEC 55014- 1:2021, RO IEC 55014- 2:2021, RO IEC 61000- 3- 2:2019+A1:2021, RO 61000-3-3:2013+A1:2019, RO 60335-1: 2012+A15:2021 se conformează cu

EC tip plafonuri

- Nu. ANG2303273861 de martie 27, 2023

- Nu. ANG2303273862 de martie 27, 2023

emis de Shenzhen STL Testare Tehnologie Co., Ltd., Cameră 2F292, Gushu Huating, Nr.38, Gushu Primul Drum, Guxing. Comunitate, Xixiang Stradă, Bao'an District, Shenzhen. Web: www.ang-lab.com., 0755- 23307487

Această Declarație de conformitate CE își pierde valabilitatea dacă produsul este schimbat sau reconstruit fără acordul producătorului.

Următoarele sunt responsabile pentru pregătirea și stocarea documentației tehnice:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Larysa Kowalczyk

Loc și data de emisiune

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate

Пластиковый сварочный степлер 50 Вт 200 скоб

Перевод оригинальной инструкции по эксплуатации

RU

Пластиковый сварочный степлер 50 Вт

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Прочтите перед использованием и сохраните для дальнейшего использования.

RU

Сделано для :

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
geko@geko. pl www.geko.pl

Благодарим Вас за приобретение аппарата для сварки пластика GEKO и за Ваше доверие. В настоящем руководстве содержатся сведения о правилах и процедурах безопасности при эксплуатации и обслуживании оборудования. Перед началом работы внимательно прочтите руководство. Сохраните его.

руководство для дальнейшего использования. Производитель не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб, возникшие в результате несоблюдения данного руководства и правил безопасности.

Вся информация и спецификации, содержащиеся в данной публикации, основаны на текущих. Информация доступна на момент отправки в печать. Мы оставляем за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления и без обязательств.

Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена без письменного разрешения. Это руководство следует рассматривать как неотъемлемую часть устройства и передавать вместе с ним в случае его перепродажи.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Перед использованием инструмента внимательно прочтите данное руководство и следуйте основным правилам техники безопасности, чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм. Руководство следует хранить так, чтобы оно было доступно в течение всего срока службы продукта.

1. Поддерживайте порядок на рабочем месте — это снижает риск несчастного случая.
2. Убедитесь, что рабочая среда подходит. Избегайте сырых или влажных мест. Не используйте инструмент вблизи легковоспламеняющихся веществ.
3. При переноске инструмента не тяните за шнур питания и не допускайте его контакта с теплом или маслом.
4. При работе на открытом воздухе используйте удлинители, рассчитанные на данный аппарат.
5. Во избежание поражения электрическим током избегайте контакта тела с заземляющими элементами, такими как трубы, печи или холодильники.
6. Обеспечьте безопасность детей и других лиц, храня инструмент и шнур питания вне их досягаемости. После использования отсоедините его от источника питания и храните в недоступном для детей месте.
7. Используйте фиксированный зажим заготовки. Не держите предмет голый рукой.
8. Тщательно и часто проверяйте устройство на предмет износа или повреждений. Сохраняйте устойчивое положение и равновесие во время работы.
9. Регулярно проводите техническое обслуживание инструмента согласно инструкции. Обращайте внимание на состояние шнура питания. Если он поврежден, немедленно замените его. Держите наконечник сухим и чистым.
10. Перед использованием инструмента убедитесь, что он не поврежден и все детали надежно закреплены.
11. При подключении питания убедитесь, что инструмент выключен. При замене деталей или установке скоб выключите питание и отсоедините шнур питания.
12. Использование неподходящих запасных частей может привести к повреждению устройства. Используйте оригинальные детали, как указано.
13. Используйте устройство по назначению, избегайте перегрузок для сохранения заявленной эффективности и безопасности использования.
14. С опасными веществами используйте средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки и наушники. длительные периоды времени.
15. Изделие оснащено функцией защиты от перегрева, которая автоматически отключит инструмент в случае перегрева, а затем позволит продолжить работу, когда он остынет.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Выберите подходящий источник питания с напряжением, совместимым с техническими параметрами инструмента.
2. При работе со степлером на высоте всегда держите инструмент в руке.
2. Не откладывайте инструмент, пока он полностью не остынет.



Наденьте
защитные очки
при
использовании
инструмента

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не направляйте головку степлера непосредственно на людей или животных.
2. Не используйте инструмент вблизи легковоспламеняющихся веществ.
3. Не прикасайтесь к наконечнику степлера во время использования или сразу после использования устройства. Наконечник инструмента должен быть чистым.
4. Наконечник пластикового сварочного степлера должен быть сухим.
5. Перед тем как убрать степлер на хранение, убедитесь, что он полностью остыл.

ФУНКЦИИ ПЛАСТИКОВОГО СТЕПЛЕРА

Функция 1: Сварка пластмасс (без использования скоб), заполнение швов, ремонт отверстий и устранение зазоров.


Функция 2: Установка скоб. Используя различные скобы, можно ремонтировать длинные и короткие трещины с горизонтальной или вертикальной ориентацией.

Особенность 3: Термическая обработка. Небольшие дефекты на пластиковых поверхностях можно исправить с помощью горячей обработки.

Функция 4: Горячая резка. Устройство может использоваться для резки заподлицо или для герметизации пластиковых деталей.



Функция 5: Сварка олова. Нагрев/охлаждение происходит быстрее, эффективнее и энергоэффективнее, чем стандартные паяльники.

ВЫБОР СВАРОЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОЙ СВАРКИ



Запатентованная конструкция
скобы, выступающая часть
удаляется вручную

ОСНОВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Вентилятор



Scissors



КОММЕНТАРИИ

Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны выполняться детьми. Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его уполномоченный представитель или лицо с такой же квалификацией, чтобы избежать опасности.

ИНСТРУКЦИЯ

1. После установки скобы на наконечник, подключите устройство к источнику питания и нагревайте его в течение 5 секунд. Затем вдавите горячую скобу в ремонтируемый элемент. Отпустите переключатель, подождите 45 секунд, чтобы область сшивания немного остыла, и вытащите степлер. Скоба останется в пластике.
2. После установки сварочного ножа подключите устройство к источнику питания и прогрейте его в течение 15 секунд, чтобы нагреть и выровнять пластиковые детали, подлежащие ремонту. После процесса нагрева и выравнивания завершено, подождите 45 секунд, прежде чем приступать к любым другим работам по ремонту этого компонента.
3. Нож для запечатывания подходит для степлера высокой мощности DH-B100, но не совместим с степлером низкой мощности DHS0.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДАННЫЕ
Напряжение питания: 230В;
Мощность: 50 Вт;
Макс. температура: 600°C;
Длина кабеля питания: 155см;
Время нагрева скобы: 3с;
Со светодиодной подсветкой.



Последние две цифры года маркировки CE – 23

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗ СООТВЕТСТВИЕ

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

заявляет с полный ответственность что:

Пластиковый сварочный степлер 50 Вт 200 скоб, Тип: G81280, Модель: H50

встречается требования из европейский парламент и Совет:

-2014/30/ЕС из 26 февраль 2014 на гармонизация из законы из Член Государства, касающиеся к электромагнитный совместимость,

-2014/35/ЕС из 26 февраль 2014 на гармонизация из законы из Член Государства, касающиеся к изготовление доступный на рынок из электрический оборудование разработанный для использовать в пределах определенных Напряжение пределы (переделка)

и стандарты RU МЭК 55014- 1:2021, RU МЭК 55014- 2:2021, RU МЭК 61000- 3- 2:2019+A1:2021, RU 61000-3-3:2013+A1:2019, RU 60335-1: 2012+A15:2021 соответствует с

ЕС тип сертификаты

- Нет. АНГ2303273861 из Маршировать 27, 2023

- Нет. АНГ2303273862 из Маршировать 27, 2023

изданный к Шэньчжэнь СТЛ Тестирование Технологии Ко., ООО, Комната 2Ф292, Гушу Хуатинг, №38, Гушу Первый Дорога, Гусин. Сообщество, Сисян Улица, Баоань Округ, Шэньчжэнь. Веб-сайт: www.ang-lab.com, 0755- 23307487

Настоящая Декларация о соответствии ЕС становится недействительной, если изделие изменено или переработано без согласия производителя.

Ответственность за подготовку и хранение технической документации возлагается на:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Larysa Kowalczyk

Место и дата из
проблема

Фамилия, имя и должность уполномоченного лица

Zváračka-zošívačka na plast 50W

Preklad pôvodného návodu na obsluhu

SK**Zváračka-zošívačka na plasty 50W****DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE!**

Pred použitím si prečítajte a uchovajte pre budúce použitie.

SK

Vyrobené pre:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

geko@geko. pl www.geko.pl

Ďakujeme vám za zakúpenie zväračky plastov GEKO a za prejavenu dôveru.

Táto príručka obsahuje informácie o bezpečnostných pravidlách a postupoch pri prevádzke a údržbe zariadenia. Pred začatím práce si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Toto si prosím ponechajte manuál pre budúce použitie. Výrobca nezodpovedá za nehody alebo škody spôsobené nedodržaním tohto návodu a bezpečnostných pravidiel.

Všetky informácie a špecifikácie uvedené v tejto publikácii sú založené na aktuálnom informácie dostupné v čase tlače. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez upozornenia a bez záväzkov.

Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukováaná bez písomného súhlasu. Tento návod by sa mal považovať za neoddeliteľnú súčasť zariadenia a v prípade jeho ďalšieho predaja by sa mal odovzdať spolu s ním.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pozor! Pred použitím náradia si pozorne prečítajte tento návod a dodržiavajte základné bezpečnostné pokyny, aby ste minimalizovali riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb. Návod by sa mal uschovať tak, aby bol k dispozícii počas celej životnosti produktu.

1. Udržujte svoj pracovný priestor uprataný, znižuje to riziko nehody.
2. Uistite sa, že pracovné prostredie je vhodné. Vyhnite sa vlhkým alebo mokrým miestam. Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých látok.
3. Pri prenášaní náradia neťahajte za napájací kábel a nedovoľte, aby sa dostal do kontaktu s teplom alebo olejom.
4. Pri práci vonku používajte predlžovacie káble, ktoré sú určené pre tento stroj.
5. Zabráňte kontaktu tela s uzemňovacími prvkami, ako sú potrubia, rúry alebo chladničky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
6. Zaisťte bezpečnosť detí a iných osôb tak, že náradie a napájací kábel uchováate mimo ich dosahu. Po použití ho odpojte od zdroja napájania a uchováajte ho mimo dosahu detí.
7. Použite pevné upínanie obrobku. Nedržte predmet v holej ruke.
8. Starostlivo často kontrolujte zariadenie, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Pri práci udržiavajte stabilnú polohu a rovnováhu.
9. Pravidelne vykonávajte údržbu náradia podľa pokynov. Venujte pozornosť stavu napájacieho kábla. Ak je poškodený, okamžite ho vymeňte. Udržujte hrot suchý a čistý.
10. Pred použitím nástroja skontrolujte, či nie je poškodený a či sú všetky diely správne pripevnené.
11. Pri pripájaní napájania sa uistite, že je náradie vypnuté. Pri výmene dielov alebo inštalácii svoriek vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
12. Použitie nevhodných náhradných dielov môže viesť k poškodeniu zariadenia. Používajte originálne diely podľa špecifikácií.
13. Zariadenie používajte na určený účel, vyhýbajte sa preťaženiu, aby sa zachovala jeho deklarovaná účinnosť a bezpečnosť používania.
14. pri práci používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare a chrániče sluchu dlhé časové obdobia
15. Výrobok je vybavený funkciou ochrany proti prehriatiu, ktorá v prípade prehriatia náradie automaticky vypne a po vychladnutí vám umožní pokračovať v práci.

BEZPEČNOSŤ POUŽÍVATEĽA

1. Vyberte si vhodný zdroj energie s napätím kompatibilným s technickými parametrami náradia
2. Pri používaní zošívачky vo výške vždy držte nástroj v ruke.
2. Náradie neodkladajte, kým úplne nevychladne.



Noste ochranné okuliare pri používaní nástroja

PREVENCIA

1. Hlavu zošívачky nesmerujte priamo na ľudí alebo zvieratá.
2. Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých látok.
3. Počas používania alebo tesne po použití zariadenia sa nedotýkajte hrotu zošívачky. Špička nástroja by sa mala udržiavať v čistote
4. Hrot plastovej zvracej zošívачky sa musí udržiavať v suchu.
5. Pred uložením zošívачky sa uistite, že je úplne vychladnutá.

FUNKCIE PLASTOVEJ ZOŠÍVAČKY

Funkcia 1: Zváranie plastov (bez použitia sponiek), vyplňanie škár, oprava dier a odstraňovanie medzier.

Funkcia 2: Inštalácia sponiek. Pomocou rôznych sponiek môžete opraviť dlhé a krátke trhliny s horizontálnou alebo vertikálnou orientáciou.


Funkcia 3: Tepelné spracovanie. Malé nedokonalosti na plastových povrchoch je možné opraviť opracovaním za tepla .

Funkcia 4: Rezanie za tepla. Zariadenie je možné použiť na zarovnané rezanie alebo na tesnenie plastových dielov.

Funkcia 5: Zváranie cínu Ohrievanie/chladenie je rýchlejšie, efektívnejšie a energeticky účinnejšie ako



štandardné spájkovačky.

VÝBER ZVÁRACÍCH KLINCOV DO PLASTOV C ZVÁRANIE



Patentovaný dizajn sponiek, odstráňte vyčnievajúcu časť rukou

HLAVNÉ POUŽITIE



KOMENTÁRE

Spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú možným rizikám. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný zástupca alebo rovnako kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

NÁVOD

1. Po nainštalovaní sponky na hrot pripojte zariadenie k zdroju napájania a zahrievajte ho 5 sekúnd. Potom zatlačte horúcu svorku do opraveného prvku. Uvoľnite spínač, počkajte 45 sekúnd, kým oblasť zošívania mierne vychladne, a vytiahnite zošívачku. Sponka zostane v plaste.
2. Po inštalácii zväracieho noža pripojte zariadenie k napájacímu zdroju a zahrievajte ho 15 sekúnd, aby sa zohriali a zarovnali plastové diely, ktoré sa majú opraviť. Po procese zahrievania a vyrovnávania je dokončená, počkajte 45 sekúnd, kým budete pokračovať v akejkoľvek inej oprave tohto komponentu.
3. Zatahovací nôž je vhodný pre vysokovýkonnú zošívачku DH-B100, ale nie je kompatibilný s nízkovýkonnou zošívачkou DHS0.

TECHNICKÝ ÚDAJE
Zásobovanie napätie: 230V;
Výkon: 50 W;
Maximálne teplota: 600 °C;
Dĺžka z na moc šnúra: 155 cm;
Zošť rozcvička čas: 3s;
s LED.



Posledné dve číslice roku označenia CE - 23
ES VYHLÁSENIE O ZHODE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
vyhlasuje s plný zodpovednosť že:

Zváračka-zošívacia na plast 50W 200, Typ: G81280, Model: H50

stretáva na požiadavky z na európsky parlamentu a na Rada:

-2014/30/EÚ z 26 februára 2014 na na harmonizácia z na zákonov z na člen súvisiace štáty do elektromagnetické kompatibilita,

-2014/35/EÚ z 26 februára 2014 na na harmonizácia z na zákonov z na člen súvisiace štáty do na tvorby k dispozícii na na trhu z elektrické zariadení navrhnutý pre použitie v rámci určitého napätie limity (prepracované znenie)

a štandardy EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014- 2:2021, EN IEC 61000- 3-

2:2019 + A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 60335-1: 2012+A15:2021 vyhovuje s EC typu certifikáty

- Nie ANG2303273861 z marca 27, 2023

- Nie ANG2303273862 z marca 27, 2023

vydané podľa Shenzhen STL Testovanie Technológia Co., Ltd., Izba 2F292, Gushu Huating, č. 38, Gushu Po prvé cesta, Guxing. komunita, Xixiang ulica, Bao'an okres, Shenzhen. Web: www.ang-lab.com., 0755- 23307487

Toto EÚ vyhlásenie o zhode stráca platnosť, ak bol výrobok upravený alebo pozmenený bez súhlasu výrobcu.

Za prípravu a uchovávanie technickej dokumentácie zodpovedá:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Larysa Kowalczyk

Miesto a dátum z
problém

Priezvisko, meno a funkcia oprávnenej osoby

Зварювальний апарат-степлер пластиковий 50W 200 скоб

Переклад оригінальної інструкції з експлуатації

UA



Зварювальний апарат-степлер пластиковий 50W

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

Прочитайте перед використанням і збережіть для використання в майбутньому.

UA

Створено для:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500

Radomsko

geko@geko.pl

www.geko.pl

Дякуємо за придбання апарату для зварювання пластику GEKO та за довіру.

Ця інструкція містить інформацію про правила безпеки та порядок експлуатації та обслуговування обладнання. Перед початком роботи уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Будь ласка, збережіть це

посібник для використання в майбутньому. Виробник не несе відповідальності за нещасні випадки або пошкодження внаслідок недотримання цієї інструкції та правил безпеки.

Уся інформація та технічні характеристики, що містяться в цій публікації, базуються на поточних

інформація доступна на момент виходу в друк. Ми залишаємо за собою право вносити зміни в будь-який час без попередження та зобов'язань.

Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена без письмового дозволу. Цей посібник слід розглядати як невід'ємну частину пристрою та передати разом із ним у разі його перепродажу.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Увага! Перед використанням інструменту уважно прочитайте цю інструкцію та дотримуйтеся основних правил техніки безпеки, щоб мінімізувати ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом і отримання травм. Посібник слід зберігати так, щоб він був доступним протягом усього терміну служби виробу.

1. Тримайте своє робоче місце в порядку, це зменшує ризик нещасного випадку.
2. Переконайтеся, що робоче середовище є відповідним. Уникайте вологих або мокрих місць. Не використовуйте інструмент поблизу легкозаймистих речовин.
3. Переносючи інструмент, не тягніть за шнур живлення та не допускайте контакту з нагріванням або маслом.
4. Працюючи на відкритому повітрі, використовуйте подовжувачі, призначені для машини.
5. Уникайте контакту тіла з заземлюючими елементами, такими як труби, печі чи холодильники, щоб уникнути ураження електричним струмом.
6. Забезпечте безпеку дітей та інших, тримаючи інструмент і шнур живлення в недоступному для них місці. Після використання від'єднайте його від джерела живлення та зберігайте в недоступному для дітей місці.
7. Використовуйте нерухоме затискання заготовки. Не тримайте предмет голою рукою.
8. Часто ретельно перевіряйте пристрій на наявність ознак зносу або пошкоджень. Зберігайте стійке положення та рівновагу під час роботи.
9. Регулярно виконуйте технічне обслуговування інструменту згідно з інструкціями. Зверніть увагу на стан шнура живлення. Якщо він пошкоджений, негайно замініть його. Тримайте наконечник сухим і чистим.
10. Перед використанням інструменту переконайтеся, що він не пошкоджений і всі частини правильно прикріплені.
11. При підключенні живлення переконайтеся, що інструмент вимкнено. Під час заміни деталей або встановлення скоб вимкніть живлення та від'єднайте кабель живлення.
12. Використання невідповідних запасних частин може призвести до пошкодження пристрою. Використовуйте оригінальні запчастини, як зазначено.
13. Використовуйте пристрій за призначенням, уникайте перевантаження, щоб зберегти заявлену ефективність і безпеку використання.
14. Під час роботи використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні окуляри та навушники
15. Виріб оснащений функцією захисту від перегріву, яка автоматично вимкне інструмент у разі перегріву, а потім дозволить продовжити роботу, коли він охолоне.

БЕЗПЕКА КОРИСТУВАЧА

1. Виберіть відповідне джерело живлення з напругою, сумісною з технічними параметрами інструменту.
2. Використовуючи степлер на висоті, завжди тримайте його в руках.
3. Не кладіть інструмент, поки він повністю не охолоне.



Одягніть захисні окуляри під час використання інструменту

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Не спрямовуйте головку степлера безпосередньо на людей або тварин.
2. Не використовуйте інструмент поблизу легкозаймистих речовин.
3. Не торкайтеся кінчика степлера під час або відразу після використання пристрою. Наконечник інструменту повинен бути чистим
4. Кінчик пластикового зварювального степлера повинен бути сухим.
5. Перш ніж зберігати степлер, переконайтеся, що він повністю охолонув.

ФУНКЦІЇ ПЛАСТИКОВОГО СТЕПЛЕРА

Функція 1: Зварювання пластмас (без використання скоб), заповнення швів, ремонт отворів та усунення зазорів.

Функція 2: Встановлення скоб. Використовуючи різні скоби, можна закрити довгі і короткі тріщини горизонтальної або вертикальної спрямованості.

Функція 3: Термічна обробка. Невеликі недоліки на пластикових поверхнях можна виправити гарячою обробкою.


Функція 4: Гаряче різання. Пристрій можна використовувати для різання врівень або для герметизації пластикових деталей. Функція 5: Зварювання олова. Нагрівання/охолодження відбувається швидше, ефективніше та енергоефективніше, ніж стандартні паяльники.

ВИБІР ЗВАРЮВАЛЬНИХ ЦВЯХІВ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ



Запатентована конструкція скоби, видаліть виступаючу частину вручну

ОСНОВНЕ ВИКОРИСТАННЯ



Вентилятор



Scissors



КОМЕНТАРІ

Приладом можуть користуватися діти старше 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та обслуговування пристрою не повинні виконувати діти. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його уповноважений представник або особа з такою ж кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

ІНСТРУКЦІЯ

1. Після установки скоби на наконечник підключіть пристрій до джерела живлення і нагрійте його протягом 5 секунд. Потім втисніть гарячу скобу в ремонтований елемент. Відпустіть перемикач, зачекайте 45 секунд, поки область зшивання трохи охолоне, і витягніть степлер. Скоба залишиться в пластику.
2. Після встановлення зварювального ножа підключіть пристрій до джерела живлення та нагрійте його протягом 15 секунд, щоб нагріти та вирівняти пластикові деталі, які підлягають ремонту. Після процесу нагріву і вирівнювання завершено, зачекайте 45 секунд, перш ніж продовжувати будь-які інші роботи з ремонту цього компонента.
3. Запаявальний ніж підходить для високопотужного степлера DH-B100, але не сумісний із малопотужним степлером DHS0.

ТЕХНІЧНА ДАНІ
постачання напруга: 230В;
Потужність: 50 W;
Максимум температура: 600°C;
Довжина з в потужність шнур: 155 см;
скоба розминка час: 3s;
з LED.



Дві останні цифри року маркування CE – 23

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

заявляє з повний відповідальність що:

Зварювальний апарат-степлер пластиковий 50W 200 скоб, Тип: G81280, Модель: H50

зустрічається в вимоги з в європейський парламент і в рада:

-2014/30/ЄС з 26 Лютий 2014 рік на в гармонізація з в закони з в Член держави, що стосуються до електромагнітний сумісність,

-2014/35/ЄС з 26 Лютий 2014 рік на в гармонізація з в закони з в Член держави, що стосуються до в виготовлення доступний на в ринку з електричні обладнання розроблений для використовувати в певних межах напруга межі (переробити)

і стандарти EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014- 2:2021, EN IEC 61000- 3- 2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 60335-1: 2012+A15:2021 відповідає з ЕК типу certificates

- немає ANG2303273861 з березень 27, 2023 рік

- немає ANG2303273862 з березень 27, 2023 рік

видається за Шеньчжень STL Тестування технології Со., ТОВ, Кімната 2F292, Гушу Huating, №38, Гушу перше дорога, Guxing. спільнота, Xixiang вулиця, Баоань Район, Шеньчжень. Веб-сайт: www.ang-lab.com, 0755- 23307487

Ця Декларація відповідності ЄС стає недійсною, якщо виріб змінено або перероблено без згоди виробника.

**За оформлення та зберігання технічної документації
відповідає:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.09.2023

Місце і дата з питання

Larysa Kowalczyk

Прізвище, ім'я та посада уповноваженої особи

_____	Adres "
Data sprzedaży "	_____
_____	Nazwa produktu "
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *	_____
_____	Model / Kod produktu "
"wypełnia sprzedawca	Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń
(pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy)	
UWAGA! Samowolne dokonywanie wpisów do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.	(czytelny podpis nabywcy)
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu	

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych. montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi. działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno- konserwacyjnych, stosowanie nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:

- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
- elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
- elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
- pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, cięgna i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
- elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.

5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.

6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.

7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.

8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.

9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO

2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**

3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

4. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.

5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenia wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.

6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.

7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną

8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.

9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.

10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.

11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email. geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci,13>